




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema Rectificador, Cargador y Banco de Baterías

Nombre de la Estación: SAN DAMIAN FITEL
Nombre de Localidad: SAN DAMIAN
Fecha: 22/06/2026 - 22/06/2026
Dirección: CP SAN DAMIAN
ID site: LI5204
CRQ: CRQ000000087952

Sticker Año mantenimiento




22/06/2026
12°00'57.217"S 76°23'25.407"W
LI5204 SAN DAMIAN FITEL

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES



22/06/2026
12°00'57.168"S 76°23'25.458"W
LI5204 SAN DAMIAN FITEL

DURANTE



22/06/2026
12°00'57.212"S 76°23'25.410"W
LI5204 SAN DAMIAN FITEL


DESPUES



22/06/2026
12°00'57.198"S 76°23'25.518"W
LI5204 SAN DAMIAN FITEL

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES




22/06/2026
12°00'57.169"S 76°23'25.487"W
LI5204 SAN DAMIAN FITEL

DURANTE



22/06/2026
12°00'57.160"S 76°23'25.518"W
LI5204 SAN DAMIAN FITEL


DESPUES



22/06/2026
12°00'57.267"S 76°23'25.400"W
LI5204 SAN DAMIAN FITEL


PRUEBA DE ALARMAS DE BATERIAS

ANTES




22/06/2026
12°00'57.251"S 76°23'25.474"W
LI5204 SAN DAMIAN FITEL

DURANTE



22/06/2026
12°00'57.177"S 76°23'25.408"W
LI5204 SAN DAMIAN FITEL

DESPUES



22/06/2026
12°00'57.223"S 76°23'25.477"W
LI5204 SAN DAMIAN FITEL

CHECKLIST - SISTEMA RECTIFICADOR - CARGADOR - BATERIAS		
Rectificador-Cargador-Baterías	Estado	
Voltaje AC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en AC
Voltaje DC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en DC
Rectificadores	OK	Verificar correcto funcionamiento de modulos, unidad de control, ventiladores, parametros de operación de corriente y temperatura
Baterías	OK	Verificar estado de baterías, nivel de voltaje, prueba de conmutación y descarga (5 min)
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Gabinete, baterías	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos