




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Puesta a Tierra


Nombre de la Estacion: CUYO
Nombre de Localidad: HUARAL
Fecha: 22/06/2026 - 22/06/2026
Direccion: CENTRO POBLADO CUYO
ID site: LI5019
CRQ: CRQ000000087842

Sticker Año mantenimiento



22/06/2026
11°24'47.173"S 77°04'16.805"W
LI5019 CUYO

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



INSPECCIÓN VISUAL

ANTES



22/06/2026
11°24'47.173"S 77°04'16.805"W
LI5019 CUYO

DURANTE



22/06/2026
11°24'47.173"S 77°04'16.805"W
LI5019 CUYO

DESPUES



22/06/2026
11°24'47.173"S 77°04'16.805"W
LI5019 CUYO

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



22/06/2026
11°24'47.173"S 77°04'16.805"W
LI5019 CUYO

DURANTE



22/06/2026
11°24'47.173"S 77°04'16.805"W
LI5019 CUYO

DESPUES



22/06/2026
11°24'47.173"S 77°04'16.805"W
LI5019 CUYO


AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES




22/06/2026
11°24'47.173"S 77°04'16.805"W
LI5019 CUYO

DURANTE



22/06/2026
11°24'47.173"S 77°04'16.805"W
LI5019 CUYO

DESPUES



22/06/2026
11°24'47.173"S 77°04'16.805"W
LI5019 CUYO



CHECKLIST - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA		
SPAT	Estado	
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Pararrayos	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Equipos	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Estructuras	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Puesta a Tierra	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos