



REPORTE FOTOGRÁFICO - SPD y Tableros Eléctricos


Nombre de la Estacion: AMBAR
Nombre de Localidad: AMBAR
Fecha: 22/06/2026 - 22/06/2026
Dirección: CENTRO POBLADO AMBAR
ID site: LI5272
CRQ: CRQ000000087840

Sticker Año mantenimiento



22/06/2026
10°45'23.304"S 77°16'24.080"W
LI5272 AMBAR

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES



22/06/2026
10°45'23.304"S 77°16'24.080"W
LI5272 AMBAR

DURANTE



22/06/2026
10°45'23.304"S 77°16'24.080"W
LI5272 AMBAR


DESPUES



22/06/2026
10°45'23.304"S 77°16'24.080"W
LI5272 AMBAR


LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES




22/06/2026
10°45'23.304"S 77°16'24.080"W
LI5272 AMBAR

DURANTE



22/06/2026
10°45'23.304"S 77°16'24.080"W
LI5272 AMBAR

DESPUES



22/06/2026
10°45'23.304"S 77°16'24.080"W
LI5272 AMBAR


AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES




22/06/2026
10°45'23.304"S 77°16'24.080"W
LI5272 AMBAR

DURANTE



22/06/2026
10°45'23.304"S 77°16'24.080"W
LI5272 AMBAR

DESPUES



22/06/2026
10°45'23.304"S 77°16'24.080"W
LI5272 AMBAR

CHECKLIST - TABLEROS ELÉCTRICOS		
Tablero Eléctrico	Estado	
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Voltaje Ac	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Mediciones Ac	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Protector Sobreteniones	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Conductores y accesorios	OK	Verificar estado de conductores eléctricos, conectores, terminales
Puesta a Tierra	OK	Verificar barra de tierra, puntos de aterramiento, continuidad
Tablero Eléctrico	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos