



REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: SAN DAMIAN FITEL
Nombre de Localidad: SAN DAMIAN
Fecha: 22/06/2026 - 22/06/2026
Direccion: CP SAN DAMIAN
ID site: LI5204
CRQ: CRQ000000087952

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

N/A

FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6

N/A

LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1





FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 22/06/2026 12°01'02.762"S 76°23'30.762"W LI5204 SAN DAMIAN FITEL	 22/06/2026 12°01'02.901"S 76°23'30.761"W LI5204 SAN DAMIAN FITEL	 22/06/2026 12°01'02.778"S 76°23'30.768"W LI5204 SAN DAMIAN FITEL
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 22/06/2026 12°01'02.919"S 76°23'30.699"W LI5204 SAN DAMIAN FITEL	 22/06/2026 12°01'02.710"S 76°23'30.801"W LI5204 SAN DAMIAN FITEL	 22/06/2026 12°01'02.795"S 76°23'30.815"W LI5204 SAN DAMIAN FITEL
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 22/06/2026 12°01'02.819"S 76°23'30.699"W LI5204 SAN DAMIAN FITEL	 22/06/2026 12°01'02.710"S 76°23'30.801"W LI5204 SAN DAMIAN FITEL	 22/06/2026 12°01'02.795"S 76°23'30.815"W LI5204 SAN DAMIAN FITEL
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 22/06/2026 12°01'02.753"S 76°23'30.760"W LI5204 SAN DAMIAN FITEL	 22/06/2026 12°01'02.741"S 76°23'30.788"W LI5204 SAN DAMIAN FITEL	 22/06/2026 12°01'02.745"S 76°23'30.788"W LI5204 SAN DAMIAN FITEL
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 22/06/2026 12°01'02.772"S 76°23'30.772"W LI5204 SAN DAMIAN FITEL	 22/06/2026 12°01'02.766"S 76°23'30.822"W LI5204 SAN DAMIAN FITEL	 22/06/2026 12°01'02.760"S 76°23'30.760"W LI5204 SAN DAMIAN FITEL

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS

FOTO 1



FOTO 2




FOTO 3



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1



FOTO 2




FOTO 3



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1




FOTO 2



FOTO 3



CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1



FOTO 2




FOTO 3

