



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: CUYO
Nombre de Localidad: HUARAL
Fecha: 22/06/2026 - 22/06/2026
Direccion: CENTRO POBLADO CUYO
ID site: LI5019
CRQ: CRQ000000087842

FOTO 1


Referencia Localidad (Letrero,Otro)



22/06/2026
11°24'47.183"S 77°04'16.843"W
LI5019 CUYO

FOTO 2

Referencia Local (Municipalidad, Otro)



Dirección
Cuyo 15200, Gobierno Regional de Lima, Perú
Latitud
S 11°24'47.538"
Longitud
W 77°4'16.52412"
Distancia
9 yd
Fecha
22/6/2026 13:01
Altitud
524 yd a.s.l

FOTO 3

Persona Local que firma el Acta



22/06/2026
11°24'47.269"S 77°04'16.768"W
LI5019 CUYO

FOTO 4


Foto tomada del NOC



22/06/2026
11°24'47.167"S 77°04'16.796"W
LI5019 CUYO

FOTO 5

Foto del Acta firmada



22/06/2026
11°24'47.205"S 77°04'16.834"W
LI5019 CUYO

FOTO 6

Foto del Acta dentro del Gabinete



22/06/2026
11°24'47.212"S 77°04'16.750"W
LI5019 CUYO