



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: SAN ANDRES DE HUACAR
Nombre de Localidad: PACCHO
Fecha: 22/06/2026 - 22/06/2026
Direccion: Centro Poblado SAN ANDRES DE HUACAR (SAN JUAN DE HUACAR)
ID site: 1508080021
CRQ: CRQ000000000000

FOTO 1 Referencia Localidad (Letrero,Otro)



FOTO 2



Referencia Local (Municipalidad, Otro)

FOTO 3 Persona Local que firma el Acta



FOTO 4




Foto tomada del NOC

FOTO 5 Foto del Acta firmada

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO	
Fecha de realización:	22 de 6 de 2026
Nombre de la localidad:	San Andres de Huacar
ID:	1508080021
Nombre de autoridad localidad:	Miguel Roldan Espinoza
Nombre responsable de mantenimiento:	Edwin Soria
Energía AC-DC-CA	Estado
Lineas Electricas	N/A
Verif. de A.T.	N/A
Rectificadores	N/A
Verif. de Baterias	N/A
Tableros de Distribucion	N/A
Aire Acondicionado	N/A
Interruptores termomagnéticos	N/A
Conductores electricos	N/A
Conectores y terminales	N/A
Luminarias	N/A
Uso de Baterias	N/A
SPAT	Estado
Sistema de Puerta a Tierra	N/A
Aterramiento Equipos	N/A
Mantenimiento en Gabinetes	Estado
Equipos RRU, Router o MW	N/A
Tarjetas electronicas	N/A
Cables	N/A
Aterramiento	N/A
Sistema Redante	Estado
Conectores	N/A
Cables	N/A
Antenas	N/A
VSWR cables	N/A
Seguridad Fisica Interior	Estado
Chapa Electrica	N/A
Trayectoria	N/A
Camara	N/A
Grabador de Video	N/A
Sensor de Humo	N/A
Obras Civiles - Seguridad Exterior	Estado
Estado de Puertas y paredes	N/A
Concretos	N/A
Filtración de agua	N/A
Estado de Monopolo/Torre	N/A
Autoprotección/Torre Ventada	N/A
Cable de vida	N/A
Limpieza general de site	N/A
Firma autoridad local Nombre: Miguel Roldan Espinoza Cargo: Alcalde 15 08 35 17	
Firma responsable de mantenimiento Nombre: Edwin Soria 11°09'09.642"S 77°14'24.596"W 1508080021 SAN ANDRES DE HUACAR	
22/06/2026	

FOTO 6



Foto del Acta dentro del Gabinete