



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: SAN DAMIAN
Nombre de Localidad: SAN DAMIAN
Fecha: 22/06/2026 - 22/06/2026
Direccion: Centro Poblado SAN DAMIAN
ID site: 1507180001
CRQ: CRQ000000088278

FOTO 1

Referencia Localidad (Letrero,Otro)



22/06/2026
12°00'57.032"S 76°23'33.569"W
1507180001 SAN DAMIAN

FOTO 2

Referencia Local (Municipalidad, Otro)



FOTO 3

Persona Local que firma el Acta



22/06/2026
12°00'57.016"S 76°23'33.563"W
1507180001 SAN DAMIAN

FOTO 4

Foto tomada del NOC



22/06/2026
12°00'57.077"S 76°23'33.525"W
1507180001 SAN DAMIAN

FOTO 5

Foto del Acta firmada

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO	
Fecha de realización:	23/06/2026
Nombre de la localidad:	San Damian
ID:	1507180001
Nombre de autoridad local:	Felipe Espinoza Rihari
Nombre responsable de mantenimiento:	Felipe Espinoza Rihari
Energía AC-DC-AA	Estado
Linea Eléctrica	Verificar el estado de transformadores
Voltaje AC	Verificar que los valores de voltaje estén en el rango
Recargadores	Verificar el buen funcionamiento de los recargadores
Voltaje de Baterías	Probar el buen estado de las baterías
Tableros de Distribución	Verificar el estado de los tableros de Distribución
Aire Acondicionado	Verificar el buen funcionamiento del aire acondicionado
Interruptores Termostáticos	Verificar el buen estado de los interruptores
Conductores eléctricos	Verificar el buen estado de los conductores eléctricos
Conectores y terminales	Observar el buen estado de los conectores y terminales
Luminarias	Probar todas las luminarias del sitio
Luz de Bataje	Probar al buen funcionamiento
SPAT	Estado
Sistema de Puesta a Tierra	Verificar que todos los equipos tengan conexión a los postes a tierra
Almacenamiento Equipos	Estado
Mantenimiento en Gabinetes	Verificar el buen estado de equipos
Equipos RRU, Router o MV	Verificar el buen estado de las tarjetas electrónicas
Tablas electrónicas	Verificar la longitud física y el orden de los cables
Cables	Verificación y ajuste de aterramiento
Aterramiento	Estado
Sistema Radiante	Verificar estado de conectores RRU y ODU
Conectores	Verificar estado de cables de las RRU y ODU
Cables	Verificar conectores y estado de antenas y bits de anclaje
Antenas	Medir el VSWR mediante Software anodado
VSWR cables	Estado
Seguridad Física Interior	Verificar correcto funcionamiento
Chapa Eléctrica	Verificar el buen funcionamiento de la tectoria
Tablero	Revisión de sujeción y anclajes de la cámara
Cámara	Verificar grabación local
Grabador de Video	Revisión estado del sensor de Humo
Sensor de Humo	Estado
Obras civiles - Seguridad Exterior	Verificar el estado de puertas paradas y cerraduras
Estado de Puertas y paredes	Verificar el estado de la Concertina
Concertina	Inspeccionar el correcto sellado de los gabinetes
Filtración de agua	Inspeccionar el estado de estructuras
Estado de Monopolo/Torre	Inspeccionar el buen estado del cable de vida
Autoprotección/Torre Ventada	
Cable de vida	
Limpieza general de site	

22/06/2026
12°00'56.947"S 76°23'33.576"W
1507180001 SAN DAMIAN

FOTO 6

Foto del Acta dentro del Gabinete

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO	
Fecha de realización:	23/06/2026
Nombre de la localidad:	San Damian
ID:	1507180001
Nombre de autoridad local:	Felipe Espinoza Rihari
Nombre responsable de mantenimiento:	Felipe Espinoza Rihari
Energía AC-DC-AA	Estado
Linea Eléctrica	Verificar el estado de transformadores
Voltaje AC	Verificar que los valores de voltaje estén en el rango
Recargadores	Verificar el buen funcionamiento de los recargadores
Voltaje de Baterías	Probar el buen estado de las baterías
Tableros de Distribución	Verificar el estado de los tableros de Distribución
Aire Acondicionado	Verificar el buen funcionamiento del aire acondicionado
Interruptores Termostáticos	Verificar el buen estado de los interruptores
Conductores eléctricos	Verificar el buen estado de los conductores eléctricos
Conectores y terminales	Observar el buen estado de los conectores y terminales
Luminarias	Probar todas las luminarias del sitio
Luz de Bataje	Probar al buen funcionamiento
SPAT	Estado
Sistema de Puesta a Tierra	Verificar que todos los equipos tengan conexión a los postes a tierra
Almacenamiento Equipos	Estado
Mantenimiento en Gabinetes	Verificar el buen estado de equipos
Equipos RRU, Router o MV	Verificar el buen estado de las tarjetas electrónicas
Tablas electrónicas	Verificar la longitud física y el orden de los cables
Cables	Verificación y ajuste de aterramiento
Aterramiento	Estado
Sistema Radiante	Verificar estado de conectores RRU y ODU
Conectores	Verificar estado de cables de las RRU y ODU
Cables	Verificar conectores y estado de antenas y bits de anclaje
Antenas	Medir el VSWR mediante Software anodado
VSWR cables	Estado
Seguridad Física Interior	Verificar correcto funcionamiento
Chapa Eléctrica	Verificar el buen funcionamiento de la tectoria
Tablero	Revisión de sujeción y anclajes de la cámara
Cámara	Verificar grabación local
Grabador de Video	Revisión estado del sensor de Humo
Sensor de Humo	Estado
Obras civiles - Seguridad Exterior	Verificar el estado de puertas paradas y cerraduras
Estado de Puertas y paredes	Verificar el estado de la Concertina
Concertina	Inspeccionar el correcto sellado de los gabinetes
Filtración de agua	Inspeccionar el estado de estructuras
Estado de Monopolo/Torre	Inspeccionar el buen estado del cable de vida
Autoprotección/Torre Ventada	
Cable de vida	
Limpieza general de site	

22/06/2026
12°00'56.974"S 76°23'33.496"W
1507180001 SAN DAMIAN