



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: LAHUAYTAMBO
Nombre de Localidad: LAHUAYTAMBO
Fecha: 23/06/2026 - 23/06/2026
Direccion: CP LAHUAYTAMBO
ID site: LI5188
CRQ: CRQ000000088086

FOTO 1

Referencia Localidad (Letrero,Otro)



23/06/2026
12°05'48.033"S 76°23'19.962"W
LI5188 LAHUAYTAMBO

FOTO 2

Referencia Local (Municipalidad, Otro)



FOTO 3

Persona Local que firma el Acta



23/06/2026
12°05'48.034"S 76°23'19.944"W
LI5188 LAHUAYTAMBO

FOTO 4

Foto tomada del NOC



23/06/2026
12°05'47.968"S 76°23'19.969"W
LI5188 LAHUAYTAMBO

FOTO 5

Foto del Acta firmada

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO		
Fecha de realización:	23/06/2026	
Nombre de la localidad:	LAHUAYTAMBO	
ID:	LI5188	
Nombre de autoridad localidad:	Ing. Oscar Delgado	
Nombre responsable de mantenimiento:	Ing. Oscar Delgado	
Energía AC-DC-AA	Estado	Verificar el estado de transformadores
Linea Eléctrica	OK	Verificar que los valores de voltaje estén en el rango
Voltaje AC	OK	Verificar el buen funcionamiento de los rectificadores
Rectificadores	OK	Probar el buen estado de las baterías
Voltaje de Baterías	OK	Verificar el estado de los tableros de Distribución
Tableros de Distribución	OK	Verificar el buen funcionamiento del aire acondicionado
Aire Acondicionado	OK	Verificar el buen estado de los interruptores
Interruptores termomagnéticos	OK	Verificar el buen estado de los conductores eléctricos
Conductores eléctricos	OK	Observar el buen estado de los conectores y terminales
Conectores y terminales	OK	Probar todas las luminarias del sitio
Luminarias	OK	Probar el buen funcionamiento
Luz de Bataje	OK	
SPAT	Estado	Verificar el estado de los pesos, tanto de caja como cables
Sistema de Puerta a Tierra	OK	Verificar que todos los equipos tengan conexión a los pesos a tierra
Aterramiento Equipos	OK	
Mantenimiento en Gabinetes	Estado	Verificar el buen estado de equipos
Equipos RRU, Router o MW	OK	Verificar el buen funcionamiento de las tarjetas electrónicas
Tarjetas electrónicas	OK	Verificar la limpieza técnica y el orden de los cables
Cables	OK	Verificación y ajuste de aterramiento
Aterramiento	Estado	Verificar estado de conectores RRU y ODU
Sistema Radiante	OK	Verificar estado de cables de las RRU y ODU
Conectores	OK	Verificar conectores y estado de antenas y kits de anclaje
Cables	OK	Medir el VSWR mediante Software o Medir
Antenas	OK	
VSWR cables	OK	
Seguridad Física Interior	Estado	Verificar correcto funcionamiento
Chapa Eléctrica	OK	Verificar el estado de la Conectoria
Tarjetas	OK	Revisión de sujeción y análisis de la Cámara
Cámara	OK	Verificar grabación local
Grabador de Video	OK	Revisión estado del sensor de Humo
Sensor de Humo	OK	
Obras civiles - Seguridad Exterior	Estado	Verificar el estado de puertas paredes y cerraduras
Estado de Puertas y paredes	OK	Verificar el estado de la Conectoria
Conectoria	OK	Inspeccionar el correcto sellado de los gabinetes
Filtración de agua	OK	Inspeccionar el estado de estructuras
Estado de Monopolo/Torre	OK	Inspeccionar el buen estado del cable de vida
Autoprotectora/Torre Ventada	OK	
Cable de vida	OK	
Limpieza general de site	OK	

Firma autoridad local: Ing. Oscar Delgado
Nombre: Oscar Delgado
Cargo: Ing. 13904

23/06/2026
12°05'48.045"S 76°23'19.959"W
LI5188 LAHUAYTAMBO

FOTO 6

Foto del Acta dentro del Gabinete

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO		
Fecha de realización:	23/06/2026	
Nombre de la localidad:	LAHUAYTAMBO	
ID:	LI5188	
Nombre de autoridad localidad:	Ing. Oscar Delgado	
Nombre responsable de mantenimiento:	Ing. Oscar Delgado	
Energía AC-DC-AA	Estado	Verificar el estado de transformadores
Linea Eléctrica	OK	Verificar que los valores de voltaje estén en el rango
Voltaje AC	OK	Verificar el buen funcionamiento de los rectificadores
Rectificadores	OK	Probar el buen estado de las baterías
Voltaje de Baterías	OK	Verificar el estado de los tableros de Distribución
Tableros de Distribución	OK	Verificar el buen funcionamiento del aire acondicionado
Aire Acondicionado	OK	Verificar el buen estado de los interruptores
Interruptores termomagnéticos	OK	Verificar el buen estado de los conductores eléctricos
Conductores eléctricos	OK	Observar el buen estado de los conectores y terminales
Conectores y terminales	OK	Probar todas las luminarias del sitio
Luminarias	OK	Probar el buen funcionamiento
Luz de Bataje	OK	
SPAT	Estado	Verificar el estado de los pesos, tanto de caja como cables
Sistema de Puerta a Tierra	OK	Verificar que todos los equipos tengan conexión a los pesos a tierra
Aterramiento Equipos	OK	
Mantenimiento en Gabinetes	Estado	Verificar el buen estado de equipos
Equipos RRU, Router o MW	OK	Verificar el buen funcionamiento de las tarjetas electrónicas
Tarjetas electrónicas	OK	Verificar la limpieza técnica y el orden de los cables
Cables	OK	Verificación y ajuste de aterramiento
Aterramiento	Estado	Verificar estado de conectores RRU y ODU
Sistema Radiante	OK	Verificar estado de cables de las RRU y ODU
Conectores	OK	Verificar conectores y estado de antenas y kits de anclaje
Cables	OK	Medir el VSWR mediante Software o Medir
Antenas	OK	
VSWR cables	OK	
Seguridad Física Interior	Estado	Verificar correcto funcionamiento
Chapa Eléctrica	OK	Verificar el buen funcionamiento de la lectora
Tarjetas	OK	Revisión de sujeción y análisis de la Cámara
Cámara	OK	Verificar grabación local
Grabador de Video	OK	Revisión estado del sensor de Humo
Sensor de Humo	OK	
Obras civiles - Seguridad Exterior	Estado	Verificar el estado de puertas paredes y cerraduras
Estado de Puertas y paredes	OK	Verificar el estado de la Conectoria
Conectoria	OK	Inspeccionar el correcto sellado de los gabinetes
Filtración de agua	OK	Inspeccionar el estado de estructuras
Estado de Monopolo/Torre	OK	Inspeccionar el buen estado del cable de vida
Autoprotectora/Torre Ventada	OK	
Cable de vida	OK	
Limpieza general de site	OK	

Firma autoridad local: Ing. Oscar Delgado
Nombre: Oscar Delgado
Cargo: Ing. 13904

23/06/2026
12°05'47.996"S 76°23'19.866"W
LI5188 LAHUAYTAMBO