



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema Rectificador, Cargador y Banco de Baterías


Nombre de la Estacion: HUANCHAC
Nombre de Localidad: SAN LORENZO DE QUINTI
Fecha: 23/06/2026 - 23/06/2026
Dirección: CP HUANCHAC
ID site: LI5213
CRQ: CRQ00000087955

Sticker Año mantenimiento



23/06/2026
12°13'17.852"S 76°13'35.661"W
LI5213 HUANCHAC

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES



23/06/2026
12°13'17.890"S 76°13'35.656"W
LI5213 HUANCHAC

DURANTE



23/06/2026
12°13'17.890"S 76°13'35.656"W
LI5213 HUANCHAC

DESPUES



23/06/2026
12°13'17.826"S 76°13'35.668"W
LI5213 HUANCHAC


LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



23/06/2026
12°13'17.818"S 76°13'35.630"W
LI5213 HUANCHAC

DURANTE



23/06/2026
12°13'17.899"S 76°13'35.611"W
LI5213 HUANCHAC


DESPUES



23/06/2026
12°13'17.863"S 76°13'35.649"W
LI5213 HUANCHAC


PRUEBA DE ALARMAS DE BATERIAS

ANTES




23/06/2026
12°13'17.779"S 76°13'35.591"W
LI5213 HUANCHAC

DURANTE



23/06/2026
12°13'17.868"S 76°13'35.611"W
LI5213 HUANCHAC

DESPUES



23/06/2026
12°13'17.864"S 76°13'35.606"W
LI5213 HUANCHAC

CHECKLIST - SISTEMA RECTIFICADOR - CARGADOR - BATERIAS		
Rectificador-Cargador-Baterías	Estado	
Voltaje AC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en AC
Voltaje DC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en DC
Rectificadores	OK	Verificar correcto funcionamiento de modulos, unidad de control, ventiladores, parametros de operación de corriente y temperatura
Baterías	OK	Verificar estado de baterías, nivel de voltaje, prueba de conmutación y descarga (5 min)
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Gabinete, baterías	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos