



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Seguridad Física Interior

Nombre de la Estacion: DIECISIETE DE ENERO
Nombre de Localidad: SAYAN
Fecha: 23/06/2026 - 23/06/2026
Direccion: CENTRO POBLADO DIECISIETE DE ENERO
ID site: LI5394
CRQ: CRQ000000000000

Sticker Año mantenimiento




23/06/2026
11°08'43.944"S 77°14'38.144"W
LI5394 DIECISIETE DE ENERO

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



LIMPIEZA GENERAL DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA

ANTES



23/06/2026
11°08'43.944"S 77°14'38.144"W
LI5394 DIECISIETE DE ENERO

DURANTE



23/06/2026
11°08'43.944"S 77°14'38.144"W
LI5394 DIECISIETE DE ENERO

DESPUES



23/06/2026
11°08'43.944"S 77°14'38.144"W
LI5394 DIECISIETE DE ENERO

REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA LECTORA

ANTES



23/06/2026
11°08'43.944"S 77°14'38.144"W
LI5394 DIECISIETE DE ENERO

DURANTE



23/06/2026
11°08'43.944"S 77°14'38.144"W
LI5394 DIECISIETE DE ENERO

DESPUES



23/06/2026
11°08'43.944"S 77°14'38.144"W
LI5394 DIECISIETE DE ENERO


REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE HUMO

ANTES



23/06/2026
11°08'43.944"S 77°14'38.144"W
LI5394 DIECISIETE DE ENERO

DURANTE



23/06/2026
11°08'43.941"S 77°14'38.130"W
LI5394 DIECISIETE DE ENERO

DESPUES




23/06/2026
11°08'43.942"S 77°14'38.116"W
LI5394 DIECISIETE DE ENERO

REVISIÓN DE SUJECCIÓN Y ANCLAJES DE CÁMARA



REVISIÓN DEL EQUIPO DE GRABACIÓN (VCN510 - 8P)



LIMPIEZA CÁMARA DE VIDEO



REGISTRO DE CÁMARA AL MOMENTO DE REALIZAR SU LIMPIEZA



REVISIÓN DEL SISTEMA PERIFONEO





CHECKLIST - SISTEMA DE SEGURIDAD		
Seguridad Física	Estado	
Sistema	OK	Limpieza de Componentes y/o equipos en general del Sistema
Chapa Eléctrica	OK	Verificar Apertura de puerta (remoto y presencial)
Lector de Huella	OK	Verificar el buen funcionamiento de la lectora
Cámara	OK	Revisión de sujeción y anclajes de la Cámara
Cámara	OK	Verificar monitoreo remoto de la cámara de video
Cámara	OK	Verificar Etiquetado y codificado de los cables de red
Grabador de Video	OK	Verificar grabación local desde el NOC
Extintor	OK	Verificar estado y Fecha de caducidad del Extintor
Sensor de Humo	OK	Revisión estado del sensor de Humo
Sensor de Humo	OK	Verificar activación de la sirena y alarma generada en NOC