



## REPORTE FOTOGRÁFICO - Observaciones Internas


**Nombre de la Estacion:** LAHUAYTAMBO  
**Nombre de Localidad:** LAHUAYTAMBO  
**Fecha:** 23/06/2026 - 23/06/2026  
**Dirección:** CP LAHUAYTAMBO  
**ID site:** LI5188  
**CRQ:** CRQ000000088086

### Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



| PAREDES Y COLUMNAS CON FISURAS              |        | CRITICIDAD | BAJA |
|---------------------------------------------|--------|------------|------|
| FOTO 1                                      | FOTO 2 | FOTO 3     |      |
|                                             |        |            |      |
| PAREDES Y COLUMNAS CON PROBLEMAS DE PINTURA |        | CRITICIDAD | BAJA |
| FOTO 1                                      | FOTO 2 | FOTO 3     |      |
|                                             |        |            |      |
| CORCERINA OXIDADA                           |        | CRITICIDAD | BAJA |
| FOTO 1                                      | FOTO 2 | FOTO 3     |      |
|                                             |        |            |      |



|                                                                                    |                                                                                      |                                                                                       |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| CONCRETO DESPRENDIDO                                                               |                                                                                      | CRITICIDAD                                                                            | BAJA                             |
| FOTO 1                                                                             | FOTO 2                                                                               | FOTO 3                                                                                |                                  |
|    |    |    |                                  |
| BASES DE TORRES CON FISURAS                                                        |                                                                                      | CRITICIDAD                                                                            | BAJA                             |
| FOTO 1                                                                             | FOTO 2                                                                               | FOTO 3                                                                                |                                  |
|    |    |    |                                  |
| TORRE OXIDADA                                                                      |                                                                                      | CRITICIDAD                                                                            | BAJA                             |
| FOTO 1                                                                             | FOTO 2                                                                               | FOTO 3                                                                                |                                  |
|   |   |   |                                  |
| OTRAS OBSERVACIONES                                                                |                                                                                      |                                                                                       |                                  |
| SEGURIDAD FISICA / RADIOFRECUENCIA                                                 |                                                                                      | SIST. ENERGIA BAJA-MEDIA TENSION                                                      | RECTIFICADOR,CARGADOR Y BB / SPD |
|  |  |  |                                  |
| TORRES                                                                             | SPAT / OBRAS CIVILES                                                                 | CLIMATIZACION AA                                                                      |                                  |
|  |  |  |                                  |