



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: CALACHOTA
Nombre de Localidad: ALLAUCA
Fecha: 23/06/2026 - 23/06/2026
Direccion: Centro Poblado CALACHOTA
ID site: 1510030012
CRQ: CRQ000000088864

FOTO 1

Referencia Localidad (Letrero,Otro)



FOTO 2

Referencia Local (Municipalidad, Otro)



FOTO 3

Persona Local que firma el Acta



FOTO 4

Foto tomada del NOC



FOTO 5

Foto del Acta firmada

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO	
Fecha de realización:	23/06/2026
Nombre de la localidad:	Calachota
ID:	1510030012
Nombre de autoridad local:	Luis Apollinario Morales
Nombre responsable de mantenimiento:	Rafael Yajay
Energía AC-DC-AA:	Estado
Linea Eléctrica	N/A
Volaje AC	N/A
Rectificadores	N/A
Volaje de baterías	N/A
Tableros de Distribución	N/A
Área de distribución	N/A
Interrupciones termomagnéticas	N/A
Conductores eléctricos	N/A
Conectores y terminales	N/A
Luminarias	N/A
Luz de Batigeo	N/A
Sistema de Puente a Tierra	N/A
Aterramiento Equipos	N/A
Mantenimiento en edificios	Estado
Equipos RRU, Router o MW	N/A
Tarjetas electrónicas	N/A
Cables	N/A
Aterramiento	N/A
Sistema Mediano	Estado
Conectores	N/A
Cables	N/A
Antenas	N/A
VSWR cables	N/A
Seguridad Física Interior	Estado
Chapas eléctricas	N/A
Tarjetas	N/A
Cables	N/A
Sensor de Humo	N/A
Libros cables - Seguridad Exterior	Estado
Estado de Puertas y paredes	N/A
Concertina	N/A
Entradas de agua	N/A
Estado de Mamparas/Paredes	N/A
Autoprotección/Fuente Ventada	N/A
Cableado	N/A
Calentador	N/A

23/06/2026
12°37'23.688"S 75°58'31.899"W
1510030012 CALACHOTA

FOTO 6

Foto del Acta dentro del Gabinete

