



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: CHAMBARA ALTA
Nombre de Localidad: SAYAN
Fecha: 23/06/2026 - 23/06/2026
Direccion: Centro Poblado CHAMBARA ALTA
ID site: 1508110007
CRQ: CRQ0000000000000

FOTO 1

Referencia Localidad (Letrero,Otro)



FOTO 2

Referencia Local (Municipalidad, Otro)



FOTO 3

Persona Local que firma el Acta



FOTO 4

Foto tomada del NOC




FOTO 5

Foto del Acta firmada

FOTO 6

Foto del Acta dentro del Gabinete

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO	
Fecha de realización:	23-06-26
Nombre de la localidad:	Sayan, Pobl. Chambara
ID:	1508110007
Nombre de autoridad local:	Edna Solis
Nombre responsable de mantenimiento:	Edna Solis
Energía AC/DC/AA	N/A
Línea eléctrica	N/A
Volts AC	N/A
Rectificadores	N/A
Volts de Baterías	N/A
Tableros de Distribución	N/A
Area Acondicionada	N/A
Interruptores termomagnéticos	N/A
Conductores eléctricos	N/A
Conectores y terminales	N/A
Luminarias	N/A
Luz de emergencia	N/A
APAT	N/A
Intensidad de Puesta a Tierra	N/A
Aterramiento Equipos	N/A
Mantenimiento en distribuidores	N/A
Equipos RRU, Router o MW	N/A
Tablas electrónicas	N/A
Cables	N/A
Aparato de almacenamiento	N/A
Sistema Radiante	N/A
Conectores	N/A
Cables	N/A
Antenas	N/A
Uso de cables	N/A
Seguridad Física Interior	N/A
Chapa eléctrica	N/A
Targeta	N/A
Cámara	N/A
Grabador de Video	N/A
Sensor de Humo	N/A
Obras civiles - Seguridad Exterior	N/A
Estado de Puertas y paredes	N/A
Concertina	N/A
Filtración de agua	N/A
Estado de Monopolo/Torre	N/A
Autoprotección/Torre Ventada	N/A
Cable de vida	N/A
Limpieza general de site	N/A

Firma autoridad local: *[Signature]*
Nombre: Edna Solis (Edna Solis)
Cargo: 1508110007

Firma representante Claro: *[Signature]*
Nombre: 1508110007
Cargo: 1508110007

23/06/2026
11°06'28.885"S 77°21'20.965"W
1508110007 CHAMBARA ALTA

N/A