



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Seguridad Física Interior

Nombre de la Estacion: CALACHOTA
Nombre de Localidad: ALLAUCA
Fecha: 24/06/2026 - 24/06/2026
Direccion: CALACHOTA
ID site: LI5739
CRQ: CRQ000000088904

Sticker Año mantenimiento



24/06/2026
12°37'45.404"S 75°58'58.819"W
LI5739 CALACHOTA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




LIMPIEZA GENERAL DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA

ANTES




24/06/2026
12°37'45.376"S 75°58'58.828"W
LI5739 CALACHOTA

DURANTE



24/06/2026
12°37'45.354"S 75°58'58.897"W
LI5739 CALACHOTA

DESPUES



24/06/2026
12°37'45.351"S 75°58'58.803"W
LI5739 CALACHOTA

REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA LECTORA

ANTES



24/06/2026
12°37'45.397"S 75°58'58.809"W
LI5739 CALACHOTA

DURANTE



24/06/2026
12°37'45.355"S 75°58'58.877"W
LI5739 CALACHOTA

DESPUES



24/06/2026
12°37'45.355"S 75°58'58.877"W
LI5739 CALACHOTA


REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE HUMO

ANTES



24/06/2026
12°37'45.375"S 75°58'58.804"W
LI5739 CALACHOTA

DURANTE



24/06/2026
12°37'45.355"S 75°58'58.877"W
LI5739 CALACHOTA

DESPUES




24/06/2026
12°37'45.355"S 75°58'58.877"W
LI5739 CALACHOTA

REVISIÓN DE SUJECCIÓN Y ANCLAJES DE CÁMARA



REVISIÓN DEL EQUIPO DE GRABACIÓN (VCN510 - 8P)



LIMPIEZA CÁMARA DE VIDEO




REGISTRO DE CÁMARA AL MOMENTO DE REALIZAR SU LIMPIEZA



REVISIÓN DEL SISTEMA PERIFONEO





CHECKLIST - SISTEMA DE SEGURIDAD		
Seguridad Física	Estado	
Sistema	OK	Limpieza de Componentes y/o equipos en general del Sistema
Chapa Eléctrica	OK	Verificar Apertura de puerta (remoto y presencial)
Lector de Huella	OK	Verificar el buen funcionamiento de la lectora
Cámara	OK	Revisión de sujeción y anclajes de la Cámara
Cámara	OK	Verificar monitoreo remoto de la cámara de video
Cámara	OK	Verificar Etiquetado y codificado de los cables de red
Grabador de Video	OK	Verificar grabación local desde el NOC
Extintor	OK	Verificar estado y Fecha de caducidad del Extintor
Sensor de Humo	OK	Revisión estado del sensor de Humo
Sensor de Humo	OK	Verificar activación de la sirena y alarma generada en NOC