




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Puesta a Tierra

Nombre de la Estación: HUAYAN
Nombre de Localidad: HUARAL
Fecha: 23/06/2026 - 23/06/2026
Dirección: PARCELA B-28 UC 10744 SAN PEDRO
ID site: LI4112
CRQ: CRQ000000087846

Sticker Año mantenimiento



23/06/2026
11°27'09.104"S 77°07'24.592"W
LI4112 HUAYAN

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



INSPECCIÓN VISUAL

ANTES



23/06/2026
11°27'09.104"S 77°07'24.592"W
LI4112 HUAYAN

DURANTE



23/06/2026
11°27'09.088"S 77°07'24.687"W
LI4112 HUAYAN

DESPUES



23/06/2026
11°27'09.015"S 77°07'24.657"W
LI4112 HUAYAN

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



23/06/2026
11°27'09.075"S 77°07'24.682"W
LI4112 HUAYAN

DURANTE



23/06/2026
11°27'09.024"S 77°07'24.627"W
LI4112 HUAYAN

DESPUES



23/06/2026
11°27'09.041"S 77°07'24.627"W
LI4112 HUAYAN

AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES



23/06/2026
11°27'09.107"S 77°07'24.633"W
LI4112 HUAYAN

DURANTE



23/06/2026
11°27'09.040"S 77°07'24.603"W
LI4112 HUAYAN

DESPUES



23/06/2026
11°27'09.004"S 77°07'24.636"W
LI4112 HUAYAN



CHECKLIST - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA		
SPAT	Estado	
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Pararrayos	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Equipos	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Estructuras	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Puesta a Tierra	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos