



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: 350239
Nombre de Localidad: SUPE
Fecha: 24/06/2026 - 24/06/2026
Direccion: CALLE LAS MORAS S/N
ID site: 350239
CRQ: CRQ000000087861

FOTO 1 Referencia Localidad (Letrero,Otro)



FOTO 3 Persona Local que firma el Acta



FOTO 5 Foto del Acta firmada

FOTO 2



FOTO 4

Foto tomada del NOC



FOTO 6

Foto del Acta dentro del Gabinete

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO	
Fecha de realización:	24-06-2026
Nombre de la localidad:	SUPA
ID:	350239
Nombre de autoridad local:	ALBORNADO ALBERTO ITABARDE
Nombre responsable de mantenimiento:	CARAL
Energía AC-DC-BA	Estado
Línea Eléctrica	N/A
Transformadores	N/A
Voltaje de Baterías	N/A
Tableros de Distribución	N/A
Aire Acondicionado	N/A
Interruptores termomagnéticos	N/A
Conductores eléctricos	N/A
Conectores y terminales	N/A
Luminarias	N/A
Luz de Emergencia	N/A
SPAT	N/A
Sistema de Puesta a Tierra	Estado
Aterramiento Equipos	N/A
Mantenimiento en Gabinetes	Estado
Equipos RRU, Router o MW	N/A
Tarjetas electrónicas	N/A
Cables	N/A
Acercamiento	N/A
Sistema Radiante	Estado
Conectores	N/A
Cables	N/A
Antenas	N/A
VSWR cables	N/A
Seguridad Física Interior	Estado
Chapas eléctricas	N/A
Targetería	N/A
Cámara	N/A
Grabador de Video	N/A
Sensor de Humo	N/A
Obras Civiles - Seguridad Exterior	Estado
Estado de Puertas y paredes	N/A
Concreción	N/A
Filtración de agua	N/A
Estado de Muro/Torre	N/A
Autosoportado/Torre Ventila	N/A
Cable de vida	N/A
Limpieza general de site	N/A

Nombre: ALBORNADO ALBERTO ITABARDE
Cargo: ALCALDE
DNI: 80000000
24/06/2026
10°53'23.370"S 77°30'06.069"W
350239

N/A