



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: QUIRIMAN
Nombre de Localidad: ALLAUCA
Fecha: 24/06/2026 - 24/06/2026
Direccion: QUIRIMAN
ID site: LI5734
CRQ: CRQ000000088853

FOTO 1

Referencia Localidad (Letrero,Otro)



24/06/2026
12°37'50.665"S 75°58'44.239"W
LI5734 QUIRIMAN

FOTO 2

Referencia Local (Municipalidad, Otro)





FOTO 3


Persona Local que firma el Acta



24/06/2026
12°37'50.551"S 75°58'44.128"W
LI5734 QUIRIMAN

FOTO 4


Foto tomada del NOC



24/06/2026
12°37'50.593"S 75°58'44.266"W
LI5734 QUIRIMAN

FOTO 5

Foto del Acta firmada



24/06/2026
12°37'50.553"S 75°58'44.238"W
LI5734 QUIRIMAN

FOTO 6

Foto del Acta dentro del Gabinete



24/06/2026
12°37'50.610"S 75°58'44.145"W
LI5734 QUIRIMAN