



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: 363736
Nombre de Localidad: TOMAS
Fecha: 25/06/2026 - 25/06/2026
Direccion: Plaza Tomas
ID site: 363736
CRQ: CRQ000000008867

FOTO 1

Referencia Localidad (Letrero,Otro)



FOTO 3

Persona Local que firma el Acta



FOTO 5

Foto del Acta firmada




FOTO 2

Referencia Local (Municipalidad, Otro)



FOTO 4

Foto tomada del NOC



FOTO 6

Foto del Acta dentro del Gabinete

