




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema Rectificador, Cargador y Banco de Baterías

Nombre de la Estacion: TOMAS
Nombre de Localidad: TOMAS
Fecha: 26/06/2026 - 26/06/2026
Direccion: CENTRO POBLADO TOMAS
ID site: LI5648
CRQ: CRQ000000088854

Sticker Año mantenimiento



26/06/2026
12°14'11.721"S 75°44'48.492"W
LI5648 TOMAS

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES




26/06/2026
12°14'11.642"S 75°44'48.539"W
LI5648 TOMAS

DURANTE



26/06/2026
12°14'11.669"S 75°44'48.406"W
LI5648 TOMAS

DESPUES



26/06/2026
12°14'11.762"S 75°44'48.508"W
LI5648 TOMAS

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



26/06/2026
12°14'11.689"S 75°44'48.432"W
LI5648 TOMAS

DURANTE



26/06/2026
12°14'11.685"S 75°44'48.581"W
LI5648 TOMAS


DESPUES



26/06/2026
12°14'11.763"S 75°44'48.616"W
LI5648 TOMAS


PRUEBA DE ALARMAS DE BATERIAS

ANTES




26/06/2026
12°14'11.729"S 75°44'48.411"W
LI5648 TOMAS

DURANTE



26/06/2026
12°14'11.728"S 75°44'48.492"W
LI5648 TOMAS

DESPUES



26/06/2026
12°14'11.765"S 75°44'48.492"W
LI5648 TOMAS

CHECKLIST - SISTEMA RECTIFICADOR - CARGADOR - BATERIAS		
Rectificador-Cargador-Baterías	Estado	
Voltaje AC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en AC
Voltaje DC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en DC
Rectificadores	OK	Verificar correcto funcionamiento de modulos, unidad de control, ventiladores, parametros de operación de corriente y temperatura
Baterías	OK	Verificar estado de baterías, nivel de voltaje, prueba de conmutación y descarga (5 min)
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Gabinete, baterías	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos