



REPORTE FOTOGRÁFICO - SPD y Tableros Eléctricos

Nombre de la Estacion: TOMAS
Nombre de Localidad: TOMAS
Fecha: 26/06/2026 - 26/06/2026
Direccion: CENTRO POBLADO TOMAS
ID site: LI5648
CRQ: CRQ000000088854

Sticker Año mantenimiento



26/06/2026
12°14'12.490"S 75°44'49.032"W
LI5648 TOMAS

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS

Mapa



Dirección
Carretera Cañete Yauyos, Tomas 15790, Gobierno Regional de Lima, Perú
Latitud S 12°14'11.48964"
Longitud W 75°44'48.24492"
Distancia 8 yd
Fecha 26/6/2026 7:47 a.m.
Altitud 3873 yd a.s.l

VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES



26/06/2026
12°14'12.481"S 75°44'49.073"W
LI5648 TOMAS

DURANTE



26/06/2026
12°14'12.511"S 75°44'49.082"W
LI5648 TOMAS


DESPUES



26/06/2026
12°14'12.525"S 75°44'49.127"W
LI5648 TOMAS

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



26/06/2026
12°14'12.491"S 75°44'49.032"W
LI5648 TOMAS

DURANTE



26/06/2026
12°14'12.522"S 75°44'49.032"W
LI5648 TOMAS


DESPUES



26/06/2026
12°14'12.504"S 75°44'49.032"W
LI5648 TOMAS

AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES




26/06/2026
12°14'12.491"S 75°44'49.032"W
LI5648 TOMAS

DURANTE



26/06/2026
12°14'12.511"S 75°44'49.138"W
LI5648 TOMAS

DESPUES



26/06/2026
12°14'12.504"S 75°44'49.032"W
LI5648 TOMAS

CHECKLIST - TABLEROS ELÉCTRICOS		
Tablero Eléctrico	Estado	
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Voltaje Ac	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Mediciones Ac	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Protector Sobreteniones	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Conductores y accesorios	OK	Verificar estado de conductores eléctricos, conectores, terminales
Puesta a Tierra	OK	Verificar barra de tierra, puntos de aterramiento, continuidad
Tablero Eléctrico	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos