



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Puesta a Tierra

Nombre de la Estacion: TOMAS
Nombre de Localidad: TOMAS
Fecha: 26/06/2026 - 26/06/2026
Direccion: CENTRO POBLADO TOMAS
ID site: LI5648
CRQ: CRQ000000088854

Sticker Año mantenimiento



26/06/2026
12°14'11.556"S 75°44'48.314"W
LI5648 TOMAS

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS

Mapa



Dirección
Carretera Cañete Yauyos, Tomas 15790, Gobierno Regional de Lima, Perú
Latitud S 12°14'11.48964"
Longitud W 75°44'48.24492"
Distancia 8 yd
Fecha 26/6/2026 7:47 a.m.
Altitud 3873 yd a.s.l

INSPECCIÓN VISUAL

ANTES



26/06/2026
12°14'11.556"S 75°44'48.314"W
LI5648 TOMAS

DURANTE



26/06/2026
12°14'11.556"S 75°44'48.314"W
LI5648 TOMAS

DESPUES



26/06/2026
12°14'11.556"S 75°44'48.314"W
LI5648 TOMAS

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



26/06/2026
12°14'11.556"S 75°44'48.314"W
LI5648 TOMAS

DURANTE



26/06/2026
12°14'11.556"S 75°44'48.314"W
LI5648 TOMAS

DESPUES



26/06/2026
12°14'11.556"S 75°44'48.314"W
LI5648 TOMAS

AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES



26/06/2026
12°14'11.556"S 75°44'48.314"W
LI5648 TOMAS

DURANTE



26/06/2026
12°14'11.556"S 75°44'48.314"W
LI5648 TOMAS

DESPUES



26/06/2026
12°14'11.556"S 75°44'48.314"W
LI5648 TOMAS



CHECKLIST - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA		
SPAT	Estado	
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Pararrayos	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Equipos	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Estructuras	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Puesta a Tierra	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos