




REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: TOMAS
Nombre de Localidad: TOMAS
Fecha: 26/06/2026 - 26/06/2026
Direccion: CENTRO POBLADO TOMAS
ID site: LI5648
CRQ: CRQ000000088854

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1




FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 26/06/2026 12°14'11.546"S 75°44'48.386"W LI5648 TOMAS	 26/06/2026 12°14'11.566"S 75°44'48.386"W LI5648 TOMAS	 26/06/2026 12°14'11.581"S 75°44'48.396"W LI5648 TOMAS
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 26/06/2026 12°14'11.611"S 75°44'48.371"W LI5648 TOMAS	 26/06/2026 12°14'11.598"S 75°44'48.304"W LI5648 TOMAS	 26/06/2026 12°14'11.581"S 75°44'48.312"W LI5648 TOMAS
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 26/06/2026 12°14'11.581"S 75°44'48.306"W LI5648 TOMAS	 26/06/2026 12°14'11.547"S 75°44'48.306"W LI5648 TOMAS	 26/06/2026 12°14'11.581"S 75°44'48.306"W LI5648 TOMAS
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 26/06/2026 12°14'11.581"S 75°44'48.306"W LI5648 TOMAS	 26/06/2026 12°14'11.581"S 75°44'48.306"W LI5648 TOMAS	 26/06/2026 12°14'11.581"S 75°44'48.306"W LI5648 TOMAS
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 26/06/2026 12°14'11.625"S 75°44'48.445"W LI5648 TOMAS	 26/06/2026 12°14'11.610"S 75°44'48.386"W LI5648 TOMAS	 26/06/2026 12°14'11.581"S 75°44'48.306"W LI5648 TOMAS

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

N/A

N/A

N/A

REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3




ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3




TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
N/A	N/A	N/A
CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
N/A	N/A	N/A