



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A

Nombre de la Estación: LLAMAHUACA
Nombre de Localidad: SUPE
Fecha: 26/06/2026 - 26/06/2026
Dirección: CENTRO POBLADO LLAMAHUACA
ID site: LI5657
CRQ: CRQ000000087777

Sticker Año mantenimiento




26/06/2026
10°51'47.286"S 77°33'33.877"W
LI5657 LLAMAHUACA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]

ANTES



26/06/2026
10°51'47.302"S 77°33'33.959"W
LI5657 LLAMAHUACA

DURANTE



26/06/2026
10°51'47.335"S 77°33'33.894"W
LI5657 LLAMAHUACA


DESPUES



26/06/2026
10°51'47.302"S 77°33'33.959"W
LI5657 LLAMAHUACA

LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR

ANTES



26/06/2026
10°51'47.302"S 77°33'33.959"W
LI5657 LLAMAHUACA

DURANTE



26/06/2026
10°51'47.302"S 77°33'33.959"W
LI5657 LLAMAHUACA

DESPUES



26/06/2026
10°51'47.302"S 77°33'33.959"W
LI5657 LLAMAHUACA

LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR

ANTES



26/06/2026
10°51'47.302"S 77°33'33.959"W
LI5657 LLAMAHUACA

DURANTE



26/06/2026
10°51'47.302"S 77°33'33.959"W
LI5657 LLAMAHUACA

DESPUES



26/06/2026
10°51'47.302"S 77°33'33.959"W
LI5657 LLAMAHUACA



CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA		
Climatización	Estado	
Aire Acondicionado	OK	Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura
Aire Acondicionado	OK	Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control
Aire Acondicionado	OK	Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles
Aire Acondicionado	OK	Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico
Aire Acondicionado	OK	Verificar seteo de control de temperatura
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Aire Acondicionado	OK	Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales