




REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: RAUMA
Nombre de Localidad: SUMBILCA
Fecha: 26/06/2026 - 26/06/2026
Dirección: CENTRO POBLADO RAUMA
ID site: LI5164
CRQ: CRQ000000088065

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1





FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
27/06/2026 11°24'28.322"S 76°44'44.413"W L15164 RAUMA	27/06/2026 11°24'28.274"S 76°44'44.337"W L15164 RAUMA	27/06/2026 11°24'28.401"S 76°44'44.337"W L15164 RAUMA
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
26/06/2026 11°24'19.729"S 76°44'42.081"W L15164 RAUMA	26/06/2026 11°24'19.761"S 76°44'41.988"W L15164 RAUMA	26/06/2026 11°24'19.007"S 76°44'42.081"W L15164 RAUMA
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
26/06/2026 11°24'19.729"S 76°44'41.982"W L15164 RAUMA	26/06/2026 11°24'19.763"S 76°44'42.081"W L15164 RAUMA	26/06/2026 11°24'19.818"S 76°44'41.981"W L15164 RAUMA
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
26/06/2026 11°24'19.007"S 76°44'42.113"W L15164 RAUMA	26/06/2026 11°24'19.771"S 76°44'42.121"W L15164 RAUMA	26/06/2026 11°24'19.761"S 76°44'42.080"W L15164 RAUMA
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
26/06/2026 11°24'19.681"S 76°44'42.103"W L15164 RAUMA	26/06/2026 11°24'19.788"S 76°44'42.013"W L15164 RAUMA	26/06/2026 11°24'19.761"S 76°44'42.080"W L15164 RAUMA

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS

FOTO 1



FOTO 2




FOTO 3



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1




FOTO 2





FOTO 3



CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

