




## REPORTE FOTOGRÁFICO - Plazas Públicas

**Nombre de la Estacion:** RAUMA  
**Nombre de Localidad:** SUMBILCA  
**Fecha:** 27/06/2026 - 27/06/2026  
**Dirección:** Centro Poblado RAUMA  
**ID site:** 1506110014  
**CRQ:** CRQ000000088317

### Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



### EQUIPOS CPE IDU: VERIFICAR ESTADO DE EQUIPOS, LED DE ALARMAS, LIMPIEZA TECNICA

ANTES



DURANTE



DESPUES



### EQUIPOS CPE ODU, ACCESS POINT: VERIFICAR ESTADO DE EQUIPOS, LED DE ALARMAS, LIMPIEZA TECNICA

ANTES



DURANTE



DESPUES



### TARJETAS: AJUSTE DE ELEMENTOS Y CONEXIONES

ANTES



DURANTE



DESPUES





| CHECKLIST - SISTEMA WIFI PLAZA |        |                                           |
|--------------------------------|--------|-------------------------------------------|
| WIFI PLAZA                     | Estado |                                           |
| Tarjetas                       | OK     | Ajuste de Elementos y conexiones          |
| Cables                         | OK     | Limpieza Técnica y ordenamiento de cables |
| CPE IDU                        | OK     | Verificación del estado de equipo         |
| CPE ODU                        | OK     | Verificación del estado de equipo         |
| Limpieza                       | OK     | Limpieza técnica en general del Sistema   |