




Sticker Año mantenimiento

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS


ANTES



ANTES



ANTES



REVISION DE TARJETAS DE CONTROL		
ANTES	DURANTE	DESPUES
 29/06/2026 11°32'13.687"S 77°16'45.443"W LINDO LOS LAURELES SUR	 29/06/2026 11°32'13.687"S 77°16'45.443"W LINDO LOS LAURELES SUR	 29/06/2026 11°32'13.687"S 77°16'45.443"W LINDO LOS LAURELES SUR
REVISION DE COMPRESOR Y RESISTENCIA ELECTRICA		
ANTES	DURANTE	DESPUES
 29/06/2026 11°32'13.687"S 77°16'45.443"W LINDO LOS LAURELES SUR	 29/06/2026 11°32'13.687"S 77°16'45.443"W LINDO LOS LAURELES SUR	 29/06/2026 11°32'13.687"S 77°16'45.443"W LINDO LOS LAURELES SUR

CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA		
Climatización	Estado	
Aire Acondicionado	OK	Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura
Aire Acondicionado	OK	Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control
Aire Acondicionado	OK	Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles
Aire Acondicionado	OK	Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico
Aire Acondicionado	OK	Verificar seteo de control de temperatura
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Aire Acondicionado	OK	Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales