



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Obras Civiles / Seguridad Exterior


Nombre de la Estacion: ALIS
Nombre de Localidad: ALIS
Fecha: 29/06/2026 - 29/06/2026
Direccion: CENTRO POBLADO ALIS
ID site: LI5583
CRQ: CRQ000000092376

Sticker Año mantenimiento

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



29/06/2026
12°16'43.075"S 75°47'10.187"W
LI5583 ALIS



Dirección
Calle Tupac Amaru Mz.G - Lt.20, Alis 15786,
Departamento de Lima, Perú
Latitud
S 12°16'41.33244"
Longitud
W 75°47'11.391"
Distancia
1 yd
Fecha
29/6/2026 1:51 p.m.
Altitud
3599 yd a.s.l

REVISION DEL ESTADO DE COLUMNAS Y VIGAS

ANTES

DURANTE

DESPUES



REVISION DEL ESTADO DEL CERCO PERIMETRICO

ANTES

DURANTE

DESPUES



REVISION DEL ESTADO DE LA CONCERTINA

ANTES

DURANTE

DESPUES





CHECKLIST - OBRA CIVIL		
Obras Civiles	Estado	
Estado de Puertas y paredes	OK	Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras
Concertina	OK	Verificar el estado de la concertina
Estructura	OK	Verificar el estado de la estructura en general
Limpieza	OK	Limpieza General