



REPORTE FOTOGRÁFICO - SPD y Tableros Eléctricos

Nombre de la Estacion: PALPA
Nombre de Localidad: AUCALLAMA
Fecha: 29/06/2026 - 29/06/2026
Direccion: CP PALPA
ID site: LI5098
CRQ: CRQ000000089832

Sticker Año mantenimiento



29/06/2026
11°29'30.805"S 77°07'09.899"W
LI5098 PALPA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES



29/06/2026
11°29'30.789"S 77°07'09.899"W
LI5098 PALPA

DURANTE



29/06/2026
11°29'30.811"S 77°07'09.899"W
LI5098 PALPA

DESPUES



29/06/2026
11°29'30.727"S 77°07'09.899"W
LI5098 PALPA

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



29/06/2026
11°29'30.725"S 77°07'09.899"W
LI5098 PALPA

DURANTE



29/06/2026
11°29'30.811"S 77°07'09.899"W
LI5098 PALPA

DESPUES



29/06/2026
11°29'30.727"S 77°07'09.899"W
LI5098 PALPA


AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES




29/06/2026
11°29'30.725"S 77°07'09.899"W
LI5098 PALPA

DURANTE



29/06/2026
11°29'30.725"S 77°07'09.899"W
LI5098 PALPA

DESPUES



29/06/2026
11°29'30.725"S 77°07'09.899"W
LI5098 PALPA

CHECKLIST - TABLEROS ELÉCTRICOS		
Tablero Eléctrico	Estado	
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Voltaje Ac	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Mediciones Ac	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Protector Sobreteniones	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Conductores y accesorios	OK	Verificar estado de conductores eléctricos, conectores, terminales
Puesta a Tierra	OK	Verificar barra de tierra, puntos de aterramiento, continuidad
Tablero Eléctrico	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos