



REPORTE FOTOGRÁFICO - Plazas Públicas

Nombre de la Estacion: VILCAHUAURA
Nombre de Localidad: HUAURA
Fecha: 30/06/2026 - 30/06/2026
Dirección: Centro Poblado VILCAHUAURA
ID site: 1508060026
CRQ: CRQ000900002006

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



EQUIPOS CPE IDU: VERIFICAR ESTADO DE EQUIPOS, LED DE ALARMAS, LIMPIEZA TECNICA

ANTES



DURANTE



DESPUES



EQUIPOS CPE ODU, ACCESS POINT: VERIFICAR ESTADO DE EQUIPOS, LED DE ALARMAS, LIMPIEZA TECNICA

ANTES



DURANTE



DESPUES



TARJETAS: AJUSTE DE ELEMENTOS Y CONEXIONES

ANTES



DURANTE



DESPUES



CABLES: LIMPIEZA TECNICA Y ORDENAMIENTO DE CABLES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
20/06/2023 11°04'21.027"S 77°28'51.614"W 15000000000 VILCACHUAYLA	20/06/2023 11°04'21.100"S 77°28'51.231"W 15000000000 VILCACHUAYLA	20/06/2023 11°04'21.027"S 77°28'51.617"W 15000000000 VILCACHUAYLA

CHECKLIST - SISTEMA WIFI PLAZA		
WIFI PLAZA	Estado	
Tarjetas	OK	Ajuste de Elementos y conexiones
Cables	OK	Limpieza Técnica y ordenamiento de cables
CPE IDU	OK	Verificación del estado de equipo
CPE ODU	OK	Verificación del estado de equipo
Limpieza	OK	Limpieza técnica en general del Sistema