



REPORTE FOTOGRÁFICO - TORRES


Nombre de la Estacion: URAMASA
Nombre de Localidad: CAJATAMBO
Fecha: 30/06/2026 - 30/06/2026
Direccion: CL S/N CP URAMASA
ID site: LI4122
CRQ: CRQ000000089759

Sticker Año mantenimiento



30/06/2026
10°22'54.859"S 77°01'03.324"W
LI4122 URAMASA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



PINTURA Y GALVANIZADO: VERIFICAR EL ESTADO DE LA PINTURA Y GALVANIZADO

ANTES



30/06/2026
10°22'54.859"S 77°01'03.324"W
LI4122 URAMASA

DURANTE



30/06/2026
10°22'54.859"S 77°01'03.324"W
LI4122 URAMASA

DESPUES



30/06/2026
10°22'54.859"S 77°01'03.324"W
LI4122 URAMASA

BASES DEL CONCRETO: REVISION DEL ESTADO DE LAS BASES DEL CONCRETO

ANTES



30/06/2026
10°22'54.859"S 77°01'03.324"W
LI4122 URAMASA

DURANTE



30/06/2026
10°22'54.859"S 77°01'03.324"W
LI4122 URAMASA

DESPUES



30/06/2026
10°22'54.859"S 77°01'03.324"W
LI4122 URAMASA


PERFILES Y CUERPOS: REVISION DE LOS PERFILES, CUERPOS

ANTES



30/06/2026
10°22'54.859"S 77°01'03.324"W
LI4122 URAMASA

DURANTE



30/06/2026
10°22'54.859"S 77°01'03.324"W
LI4122 URAMASA

DESPUES



30/06/2026
10°22'54.859"S 77°01'03.324"W
LI4122 URAMASA

BRIDAS: REVISION DE BRIDAS (MONOPOLO)

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

ESCALERILLA: REVISION DEL ESTADO DE LAS ESCALERILLAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 30/06/2026 10°22'54.000"S 77°01'03.431"W LI4122 URAMASA	 30/06/2026 10°22'54.830"S 77°01'03.377"W LI4122 URAMASA	 30/06/2026 10°22'54.926"S 77°01'03.337"W LI4122 URAMASA

PERNOS Y TUERCAS: REVISION DEL ESTADO DE LOS PERNOS Y LAS TUERCAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 30/06/2026 10°22'54.000"S 77°01'03.431"W LI4122 URAMASA	 30/06/2026 10°22'54.830"S 77°01'03.377"W LI4122 URAMASA	 30/06/2026 10°22'54.871"S 77°01'03.405"W LI4122 URAMASA

FANALES: REVISION DEL ESTADO DE LOS FANALES

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

LINEA DE VIDA: REVISION DEL ESTADO DE LA LINEA DE VIDA

ANTES	DURANTE	DESPUES
 30/06/2026 10°22'54.000"S 77°01'03.431"W LI4122 URAMASA	 30/06/2026 10°22'54.830"S 77°01'03.377"W LI4122 URAMASA	 30/06/2026 10°22'54.871"S 77°01'03.405"W LI4122 URAMASA

TORRES VENTALA		
VIENTOS : REVISION Y AJUSTE DE LOS VIENTOS (TIPO RETENIDA)		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
TEMPLADORES: REVISION DEL ESTADO DE LOS TEMPLADORES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GRAPAS Y GRILLETES: REVISION DEL ESTADO DE LAS GRAPAS Y GRILLETES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GUARDACABOS: REVISION DEL ESTADO DE LOS GUARDACABOS		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

CHECKLIST - TORRES		
Torres	Estado	
Línea de vida	OK	Verificar y ajustar la línea de vida
Pintura	OK	Verificar visualmente el estado de pintado y realizar el resane de existir puntos con presencia de corrosión
Pernos	OK	Realizar inspección visual y ajuste de pernos
Bases	OK	Verificar las bases de la torre
Limpieza	OK	Limpieza general