



REPORTE FOTOGRÁFICO - SPD y Tableros Eléctricos

Nombre de la Estación: RACM2 HUAROCHIRI
Nombre de Localidad: HUAROCHIRI
Fecha: 30/06/2026 - 30/06/2026
Dirección: CP HUAROCHIRI - L4 M68
ID site: LI8922
CRQ: CRQ000000091984

Sticker Año mantenimiento




30/06/2026
12°08'06.198"S 76°13'49.283"W
LI8922 RACM2 HUAROCHIRI

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES




30/06/2026
12°08'06.198"S 76°13'49.283"W
LI8922 RACM2 HUAROCHIRI

DURANTE



30/06/2026
12°08'06.198"S 76°13'49.283"W
LI8922 RACM2 HUAROCHIRI


DESPUES



30/06/2026
12°08'06.198"S 76°13'49.283"W
LI8922 RACM2 HUAROCHIRI


LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES




30/06/2026
12°08'06.198"S 76°13'49.283"W
LI8922 RACM2 HUAROCHIRI

DURANTE



30/06/2026
12°08'06.198"S 76°13'49.283"W
LI8922 RACM2 HUAROCHIRI


DESPUES



30/06/2026
12°08'06.198"S 76°13'49.283"W
LI8922 RACM2 HUAROCHIRI


AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES




30/06/2026
12°08'06.198"S 76°13'49.283"W
LI8922 RACM2 HUAROCHIRI

DURANTE



30/06/2026
12°08'06.198"S 76°13'49.283"W
LI8922 RACM2 HUAROCHIRI

DESPUES



30/06/2026
12°08'06.198"S 76°13'49.283"W
LI8922 RACM2 HUAROCHIRI

CHECKLIST - TABLEROS ELÉCTRICOS		
Tablero Eléctrico	Estado	
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Voltaje Ac	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Mediciones Ac	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Protector Sobreteniones	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Conductores y accesorios	OK	Verificar estado de conductores eléctricos, conectores, terminales
Puesta a Tierra	OK	Verificar barra de tierra, puntos de aterramiento, continuidad
Tablero Eléctrico	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos