



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: 20471
Nombre de Localidad: SUMBILCA
Fecha: 30/06/2026 - 30/06/2026
Direccion: PISCOCOTO
ID site: 356590
CRQ: CRQ000000092272

FOTO 1 Referencia Localidad (Letrero,Otro)



FOTO 2 Referencia Local (Municipalidad, Otro)



FOTO 3 Persona Local que firma el Acta



FOTO 4 Foto tomada del NOC




FOTO 5 Foto del Acta firmada

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO	
Fecha de realización: 30-06-2026	
Nombre de la localidad: SUMBILCA	
ID: 356590	
Nombre de autoridad local: TITULO NAUPA VILCAS	
Nombre responsable de mantenimiento: J. P. P. P.	
Geografía AC-DC, AA	Estado
Línea Eléctrica	N/A
Voltaje AC	N/A
Rectificadores	N/A
Voltaje de Baterías	N/A
Tableros de Distribución	N/A
Aire Acondicionado	N/A
Interruptores termomagnéticos	N/A
Conductores eléctricos	N/A
Conectores y terminales	N/A
Luminarias	N/A
Luz de Bataje	N/A
SPAs	N/A
Sistema de Puesta a Tierra	N/A
Atenuación de Equipos	N/A
Mantenimiento en Gabinete	N/A
Equipos RRU, Router o MW	N/A
Equipos electrónicos	N/A
Cables	N/A
Almacenamiento	N/A
Sistema Radiante	N/A
Conectores	N/A
Cables	N/A
Antenas	N/A
VSWR cables	N/A
Seguridad Física Interior	Estado
Chapas Eléctricas	N/A
Targetas	N/A
Cámaras	N/A
Grabador de Video	N/A
Sensor de Humo	N/A
Obras civiles - Seguridad Exterior	Estado
Estado de Puertas y paredes	N/A
Concreto	N/A
Estado de Muro/Torre	N/A
Autoprotección Torre Ventada	N/A
Cable de fibra	N/A
Limpieza general de site	N/A

30/06/2026
11°21'51.380"S 76°48'50.548"W
356590 20471

FOTO 6 Foto del Acta dentro del Gabinete

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO	
Fecha de realización: 30-06-2026	
Nombre de la localidad: SUMBILCA	
ID: 356590	
Nombre de autoridad local: TITULO NAUPA VILCAS	
Nombre responsable de mantenimiento: J. P. P. P.	
Geografía AC-DC, AA	Estado
Línea Eléctrica	N/A
Voltaje AC	N/A
Rectificadores	N/A
Voltaje de Baterías	N/A
Tableros de Distribución	N/A
Aire Acondicionado	N/A
Interruptores termomagnéticos	N/A
Conductores eléctricos	N/A
Conectores y terminales	N/A
Luminarias	N/A
Luz de Bataje	N/A
SPAs	N/A
Sistema de Puesta a Tierra	N/A
Atenuación de Equipos	N/A
Mantenimiento en Gabinete	Estado
Equipos RRU, Router o MW	N/A
Equipos electrónicos	N/A
Cables	N/A
Almacenamiento	N/A
Sistema Radiante	Estado
Conectores	N/A
Cables	N/A
Antenas	N/A
VSWR cables	N/A
Seguridad Física Interior	Estado
Chapas Eléctricas	N/A
Targetas	N/A
Cámaras	N/A
Grabador de Video	N/A
Sensor de Humo	N/A
Obras civiles - Seguridad Exterior	Estado
Estado de Puertas y paredes	N/A
Concreto	N/A
Estado de Muro/Torre	N/A
Autoprotección Torre Ventada	N/A
Cable de fibra	N/A
Limpieza general de site	N/A

30/06/2026
11°21'51.305"S 76°48'50.514"W
356590 20471