



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A


Nombre de la Estación: RACM3 CAJATAMBO
Nombre de Localidad: CAJATAMBO
Fecha: 30/06/2026 - 30/06/2026
Dirección: PREDIO RURAL SECTOR ANDAHUAYLAS
ID site: LI8923
CRQ: CRQ000000089835

Sticker Año mantenimiento




30/06/2026
10°28'19.583"S 76°59'37.520"W
LI8923 RACM3 CAJATAMBO

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]

ANTES




30/06/2026
10°28'19.663"S 76°59'37.531"W
LI8923 RACM3 CAJATAMBO

DURANTE



30/06/2026
10°28'19.592"S 76°59'37.645"W
LI8923 RACM3 CAJATAMBO

DESPUES



30/06/2026
10°28'19.535"S 76°59'37.639"W
LI8923 RACM3 CAJATAMBO

LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR

ANTES




30/06/2026
10°28'19.663"S 76°59'37.531"W
LI8923 RACM3 CAJATAMBO

DURANTE



30/06/2026
10°28'19.663"S 76°59'37.531"W
LI8923 RACM3 CAJATAMBO

DESPUES



30/06/2026
10°28'19.663"S 76°59'37.531"W
LI8923 RACM3 CAJATAMBO

LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR

ANTES



30/06/2026
10°28'19.663"S 76°59'37.531"W
LI8923 RACM3 CAJATAMBO

DURANTE



30/06/2026
10°28'19.663"S 76°59'37.531"W
LI8923 RACM3 CAJATAMBO

DESPUES



30/06/2026
10°28'19.663"S 76°59'37.531"W
LI8923 RACM3 CAJATAMBO



CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA		
Climatización	Estado	
Aire Acondicionado	OK	Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura
Aire Acondicionado	OK	Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control
Aire Acondicionado	OK	Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles
Aire Acondicionado	OK	Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico
Aire Acondicionado	OK	Verificar seteo de control de temperatura
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Aire Acondicionado	OK	Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales