



## REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

**Nombre de la Estacion:** RACM3 CAJATAMBO  
**Nombre de Localidad:** CAJATAMBO  
**Fecha:** 01/07/2026 - 01/07/2026  
**Direccion:** PREDIO RURAL SECTOR ANDAHUAYLAS  
**ID site:** LI8923  
**CRQ:** CRQ000000089835

### Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



### TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

N/A

FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6

N/A

### LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1




FOTO 2



FOTO 3



| SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX) |                                                                                      |                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| FOTO 1                                                                                        | FOTO 2                                                                               | FOTO 3                                                                               |
|               |    |   |
| ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS                                                      |                                                                                      |                                                                                      |
| FOTO 1                                                                                        | FOTO 2                                                                               | FOTO 3                                                                               |
|               |    |   |
| LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO                                   |                                                                                      |                                                                                      |
| FOTO 1                                                                                        | FOTO 2                                                                               | FOTO 3                                                                               |
|              |   |  |
| LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO                                   |                                                                                      |                                                                                      |
| FOTO 1                                                                                        | FOTO 2                                                                               | FOTO 3                                                                               |
|             |  | N/A                                                                                  |
| CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's                             |                                                                                      |                                                                                      |
| FOTO 1                                                                                        | FOTO 2                                                                               | FOTO 3                                                                               |
| N/A                                                                                           | N/A                                                                                  | N/A                                                                                  |

**GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs**

**FOTO 1**

**FOTO 2**

**FOTO 3**

N/A

N/A

N/A

**REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)**

**FOTO 1**

**FOTO 2**

**FOTO 3**



**ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS**

**FOTO 1**

**FOTO 2**

**FOTO 3**

N/A

N/A


N/A

**TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)**

**FOTO 1**

**FOTO 2**

**FOTO 3**



**TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES**

**FOTO 1**


**FOTO 2**

**FOTO 3**




**BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA**


**FOTO 1**



**FOTO 2**



**FOTO 3**



**CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE**

**FOTO 1**

N/A

**FOTO 2**

N/A

**FOTO 3**

N/A