




REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: RACM2 HUAROCHIRI
Nombre de Localidad: HUAROCHIRI
Fecha: 01/07/2026 - 01/07/2026
Direccion: CP HUAROCHIRI - L4 M68
ID site: LI8922
CRQ: CRQ000000091984

FOTO 1 Referencia Localidad (Letrero,Otro)




01/07/2026
12°08'13.926"S 76°13'55.315"W
LI8922 RACM2 HUAROCHIRI

FOTO 2 Referencia Local (Municipalidad, Otro)




FOTO 3 Persona Local que firma el Acta




01/07/2026
12°08'13.876"S 76°13'55.274"W
LI8922 RACM2 HUAROCHIRI

FOTO 4 Foto tomada del NOC



01/07/2026
12°08'13.901"S 76°13'55.361"W
LI8922 RACM2 HUAROCHIRI

FOTO 5 Foto del Acta firmada



01/07/2026
12°08'13.922"S 76°13'55.249"W
LI8922 RACM2 HUAROCHIRI

FOTO 6 Foto del Acta dentro del Gabinete



01/07/2026
12°08'13.994"S 76°13'55.200"W
LI8922 RACM2 HUAROCHIRI