



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: LANCHI
Nombre de Localidad: CUENCA
Fecha: 01/07/2026 - 01/07/2026
Direccion: Centro Poblado LANCHI
ID site: 1507060027
CRQ: CRQ000000092197

FOTO 1 Referencia Localidad (Letrero,Otro)



01/07/2026
12°09'31.112"S 76°25'50.731"W
1507060027 LANCHI

FOTO 2



FOTO 3 Persona Local que firma el Acta



01/07/2026
12°09'31.169"S 76°25'50.781"W
1507060027 LANCHI


FOTO 4



Foto tomada del NOC

01/07/2026
12°09'31.206"S 76°25'50.726"W
1507060027 LANCHI

FOTO 5 Foto del Acta firmada



01/07/2026
12°09'31.149"S 76°25'50.830"W
1507060027 LANCHI

FOTO 6




Foto del Acta dentro del Gabinete

01/07/2026
12°09'31.125"S 76°25'50.794"W
1507060027 LANCHI