



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema Rectificador, Cargador y Banco de Baterías


Nombre de la Estación: ATAVILLOS
Nombre de Localidad: SUMBILCA
Fecha: 01/07/2026 - 01/07/2026
Dirección: CERRO COTOTONA CP PISCOCOTO ATAVILLOS BAJO HUARAL LIMA
ID site: LI1695
CRQ: CRQ000000092068

Sticker Año mantenimiento



01/07/2026
11°21'53.887"S 76°48'56.770"W
LI1695 ATAVILLOS

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES




01/07/2026
11°21'53.808"S 76°48'56.767"W
LI1695 ATAVILLOS

DURANTE



01/07/2026
11°21'53.808"S 76°48'56.767"W
LI1695 ATAVILLOS

DESPUES



01/07/2026
11°21'53.892"S 76°48'56.812"W
LI1695 ATAVILLOS

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



01/07/2026
11°21'53.812"S 76°48'56.835"W
LI1695 ATAVILLOS

DURANTE



01/07/2026
11°21'53.812"S 76°48'56.797"W
LI1695 ATAVILLOS


DESPUES



01/07/2026
11°21'53.813"S 76°48'56.755"W
LI1695 ATAVILLOS


PRUEBA DE ALARMAS DE BATERÍAS

ANTES




01/07/2026
11°21'53.881"S 76°48'56.745"W
LI1695 ATAVILLOS

DURANTE



01/07/2026
11°21'53.856"S 76°48'56.794"W
LI1695 ATAVILLOS

DESPUES



01/07/2026
11°21'53.845"S 76°48'56.715"W
LI1695 ATAVILLOS

CHECKLIST - SISTEMA RECTIFICADOR - CARGADOR - BATERIAS		
Rectificador-Cargador-Baterías	Estado	
Voltaje AC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en AC
Voltaje DC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en DC
Rectificadores	OK	Verificar correcto funcionamiento de modulos, unidad de control, ventiladores, parametros de operación de corriente y temperatura
Baterías	OK	Verificar estado de baterías, nivel de voltaje, prueba de conmutación y descarga (5 min)
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Gabinete, baterías	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos