



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: LUPO
Nombre de Localidad: HUAROCHIRI
Fecha: 01/07/2026 - 01/07/2026
Direccion: Centro Poblado LUPO
ID site: 1507090010
CRQ: CRQ000000092374

FOTO 1

Referencia Localidad (Letrero,Otro)



FOTO 3

Persona Local que firma el Acta



FOTO 5

Foto del Acta firmada

FOTO 2

Referencia Local (Municipalidad, Otro)



FOTO 4

Foto tomada del NOC




FOTO 6

Foto del Acta dentro del Gabinete

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO	
Fecha de realización:	01/07/2026
Nombre de la localidad:	LUPO
Nombre de autoridad local:	GOBIERNO LOCAL
Nombre responsable del mantenimiento:	JUAN MIGUEL ALFARO CERASO HUAFACA
Energía AC-DC-BA	Estado
Línea eléctrica	N/A
Volaje AL	N/A
Receptáculos	N/A
Volaje de baterías	N/A
Tableros de distribución	N/A
Arre acondicionados	N/A
Interruptores termomagnéticos	N/A
Conductores eléctricos	N/A
Conectores y terminales	N/A
Luminarias	N/A
Luz de Bajaje	N/A
SPAT	N/A
Sistema de Puente a Tierra	N/A
Aterramiento equipot	N/A
Mantenimiento en Gabinete	Estado
Equipos RRU, Router o APF	N/A
Tarjetas electrónicas	N/A
Cables	N/A
Aterramiento	N/A
Sistema Redundante	N/A
Conectores	N/A
Cables	N/A
Antenas	N/A
Volaje cables	N/A
Seguridad Física Interior	Estado
Chapa eléctrica	N/A
Terminales	N/A
Cámara	N/A
Grabador de Video	N/A
Sensor de Humo	N/A
Obra civil - Seguridad Exterior	Estado
Estado de Puertas y paredes	N/A
Concreto	N/A
Filtración de agua	N/A
Estado de Intemperie Torre	N/A
Autosensor sonda/Ventada	N/A
Cable de vista	N/A
Inspección general de site	N/A

Firma autorizada local
Nombre: JUAN MIGUEL ALFARO CERASO
Cargo: GOBIERNO LOCAL
Dni: 42712357

Firma representante Claro
Nombre: ALEXIS CRISTO
Cargo: TECNICO HUANITTO
Dni: 7555301

01/07/2026
12°05'03.323"S 76°14'53.101"W
1507090010 LUPO

N/A