



REPORTE FOTOGRÁFICO - SPD y Tableros Eléctricos

Nombre de la Estacion: UTCAS
Nombre de Localidad: CAJATAMBO
Fecha: 01/07/2026 - 01/07/2026
Direccion: CL S/N CP UTCAS
ID site: LI4129
CRQ: CRQ00000089840

Sticker Año mantenimiento




01/07/2026
10°29'58.744"S 77°03'22.298"W
LI4129 UTCAS

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES



01/07/2026
10°29'58.744"S 77°03'22.298"W
LI4129 UTCAS

DURANTE



01/07/2026
10°29'58.744"S 77°03'22.298"W
LI4129 UTCAS


DESPUES



01/07/2026
10°29'58.744"S 77°03'22.298"W
LI4129 UTCAS


LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES




01/07/2026
10°29'58.744"S 77°03'22.298"W
LI4129 UTCAS

DURANTE



01/07/2026
10°29'58.744"S 77°03'22.298"W
LI4129 UTCAS


DESPUES



01/07/2026
10°29'58.744"S 77°03'22.298"W
LI4129 UTCAS


AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES




01/07/2026
10°29'58.744"S 77°03'22.298"W
LI4129 UTCAS

DURANTE



01/07/2026
10°29'58.744"S 77°03'22.298"W
LI4129 UTCAS

DESPUES



01/07/2026
10°29'58.744"S 77°03'22.298"W
LI4129 UTCAS

CHECKLIST - TABLEROS ELÉCTRICOS		
Tablero Eléctrico	Estado	
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Voltaje Ac	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Mediciones Ac	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Protector Sobreteniones	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Conductores y accesorios	OK	Verificar estado de conductores eléctricos, conectores, terminales
Puesta a Tierra	OK	Verificar barra de tierra, puntos de aterramiento, continuidad
Tablero Eléctrico	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos