




REPORTE FOTOGRÁFICO - SPD y Tableros Eléctricos

Nombre de la Estacion: LUPO
Nombre de Localidad: HUAROCHIRI
Fecha: 02/07/2026 - 02/07/2026
Direccion: CP LUPO
ID site: LI5178
CRQ: CRQ000000092141

Sticker Año mantenimiento



02/07/2026
12°05'03.560"S 76°14'58.152"W
LI5178 LUPO

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS

Mapa



Dirección
Echadero 15635, Gobierno Regional de Lima, Perú
Latitud
S 12°5'1.04064"
Longitud
W 76°14'54.438"
Distancia
0 m
Fecha
2/07/26 7:18 a. m.
Altitud
3363 m a.s.l

VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES



02/07/2026
12°05'03.560"S 76°14'58.152"W
LI5178 LUPO

DURANTE



02/07/2026
12°05'03.560"S 76°14'58.152"W
LI5178 LUPO


DESPUES



02/07/2026
12°05'03.560"S 76°14'58.152"W
LI5178 LUPO

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES




02/07/2026
12°05'03.560"S 76°14'58.152"W
LI5178 LUPO

DURANTE



02/07/2026
12°05'03.560"S 76°14'58.152"W
LI5178 LUPO


DESPUES



02/07/2026
12°05'03.560"S 76°14'58.152"W
LI5178 LUPO

AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES




02/07/2026
12°05'03.560"S 76°14'58.152"W
LI5178 LUPO

DURANTE



02/07/2026
12°05'03.560"S 76°14'58.152"W
LI5178 LUPO

DESPUES



02/07/2026
12°05'03.560"S 76°14'58.152"W
LI5178 LUPO

CHECKLIST - TABLEROS ELÉCTRICOS		
Tablero Eléctrico	Estado	
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Voltaje Ac	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Mediciones Ac	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Protector Sobreteniones	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Conductores y accesorios	OK	Verificar estado de conductores eléctricos, conectores, terminales
Puesta a Tierra	OK	Verificar barra de tierra, puntos de aterramiento, continuidad
Tablero Eléctrico	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos