



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Puesta a Tierra

Nombre de la Estacion: UTCAS
Nombre de Localidad: CAJATAMBO
Fecha: 01/07/2026 - 01/07/2026
Direccion: CL S/N CP UTCAS
ID site: LI4129
CRQ: CRQ000000089840

Sticker Año mantenimiento



01/07/2026
10°29'54.759"S 77°03'17.387"W
LI4129 UTCAS

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



INSPECCIÓN VISUAL

ANTES



01/07/2026
10°29'54.759"S 77°03'17.387"W
LI4129 UTCAS

DURANTE



01/07/2026
10°29'54.759"S 77°03'17.387"W
LI4129 UTCAS

DESPUES



01/07/2026
10°29'54.759"S 77°03'17.387"W
LI4129 UTCAS

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



01/07/2026
10°29'54.759"S 77°03'17.387"W
LI4129 UTCAS

DURANTE



01/07/2026
10°29'54.759"S 77°03'17.387"W
LI4129 UTCAS

DESPUES



01/07/2026
10°29'54.759"S 77°03'17.387"W
LI4129 UTCAS

AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES



01/07/2026
10°29'54.648"S 77°03'17.417"W
LI4129 UTCAS

DURANTE



01/07/2026
10°29'54.678"S 77°03'17.316"W
LI4129 UTCAS

DESPUES



01/07/2026
10°29'54.720"S 77°03'17.344"W
LI4129 UTCAS



CHECKLIST - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA		
SPAT	Estado	
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Pararrayos	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Equipos	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Estructuras	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Puesta a Tierra	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos