

	REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema Rectificador,Cargador y Banco de Baterías	
Nombre de la Estacion: LANGA Nombre de Localidad: CUENCA Fecha: 02/07/2026 - 02/07/2026 Direccion: CL EL PORVENIR 115 - SAN JOSE DE CHORRILLOS ID site: LI1192 CRQ: CRQ000000092068		
Sticker Año mantenimiento		Letrero de Localidad beneficiaria o GPS
VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)		
ANTES	DURANTE	DESPUES
LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
PRUEBA DE ALARMAS DE BATERÍAS		
ANTES N/A	DURANTE N/A	DESPUES N/A

CHECKLIST - SISTEMA RECTIFICADOR - CARGADOR - BATERIAS		
Rectificador-Cargador-Baterías	Estado	
Voltaje AC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en AC
Voltaje DC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en DC
Rectificadores	OK	Verificar correcto funcionamiento de modulos, unidad de control, ventiladores, parametros de operación de corriente y temperatura
Baterías	OK	Verificar estado de baterías, nivel de voltaje, prueba de conmutación y descarga (5 min)
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Gabinete, baterías	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos