



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: LANGA
Nombre de Localidad: CUENCA
Fecha: 02/07/2026 - 02/07/2026
Direccion: CL EL PORVENIR 115 - SAN JOSE DE CHORRILLOS
ID site: LI1192
CRQ: CRQ000000092068

FOTO 1

Referencia Localidad (Letrero,Otro)



02/07/2026
12°09'35.966"S 76°25'44.419"W
LI1192 LANGA

FOTO 2

Referencia Local (Municipalidad, Otro)



FOTO 3

Persona Local que firma el Acta



02/07/2026
12°09'35.966"S 76°25'44.377"W
LI1192 LANGA

FOTO 4


Foto tomada del NOC



02/07/2026
12°09'36.026"S 76°25'44.454"W
LI1192 LANGA

FOTO 5


Foto del Acta firmada



02/07/2026
12°09'35.960"S 76°25'44.396"W
LI1192 LANGA

FOTO 6

Foto del Acta dentro del Gabinete



02/07/2026
12°09'36.045"S 76°25'44.482"W
LI1192 LANGA