



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema Rectificador, Cargador y Banco de Baterías

Nombre de la Estación: LA FLORIDA HUARAL
Nombre de Localidad: HUARAL
Fecha: 02/07/2026 - 02/07/2026
Dirección: CP LA FLORIDA
ID site: LI4930
CRQ: CRQ000000089853

Sticker Año mantenimiento



02/07/2026
11°25'51.695"S 77°11'01.395"W
LI4930 LA FLORIDA HUARAL

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES




02/07/2026
11°25'51.727"S 77°11'01.555"W
LI4930 LA FLORIDA HUARAL

DURANTE



02/07/2026
11°25'51.636"S 77°11'01.326"W
LI4930 LA FLORIDA HUARAL

DESPUES



02/07/2026
11°25'51.704"S 77°11'01.552"W
LI4930 LA FLORIDA HUARAL

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



02/07/2026
11°25'51.625"S 77°11'01.345"W
LI4930 LA FLORIDA HUARAL

DURANTE



02/07/2026
11°25'51.604"S 77°11'01.437"W
LI4930 LA FLORIDA HUARAL


DESPUES



02/07/2026
11°25'51.742"S 77°11'01.303"W
LI4930 LA FLORIDA HUARAL


PRUEBA DE ALARMAS DE BATERÍAS

ANTES




02/07/2026
11°25'51.701"S 77°11'01.430"W
LI4930 LA FLORIDA HUARAL

DURANTE



02/07/2026
11°25'51.631"S 77°11'01.349"W
LI4930 LA FLORIDA HUARAL

DESPUES



02/07/2026
11°25'51.675"S 77°11'01.537"W
LI4930 LA FLORIDA HUARAL

CHECKLIST - SISTEMA RECTIFICADOR - CARGADOR - BATERIAS		
Rectificador-Cargador-Baterías	Estado	
Voltaje AC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en AC
Voltaje DC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en DC
Rectificadores	OK	Verificar correcto funcionamiento de modulos, unidad de control, ventiladores, parametros de operación de corriente y temperatura
Baterías	OK	Verificar estado de baterías, nivel de voltaje, prueba de conmutación y descarga (5 min)
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Gabinete, baterías	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos