



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Puesta a Tierra

Nombre de la Estacion: LA FLORIDA HUARAL
Nombre de Localidad: HUARAL
Fecha: 02/07/2026 - 02/07/2026
Direccion: CP LA FLORIDA
ID site: LI4930
CRQ: CRQ000000089853

Sticker Año mantenimiento



02/07/2026
11°25'51.733"S 77°11'01.407"W
LI4930 LA FLORIDA HUARAL

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



INSPECCIÓN VISUAL

ANTES



02/07/2026
11°25'51.407"S 77°11'01.372"W
LI4930 LA FLORIDA HUARAL

DURANTE



02/07/2026
11°25'51.627"S 77°11'01.335"W
LI4930 LA FLORIDA HUARAL

DESPUES



02/07/2026
11°25'51.467"S 77°11'01.437"W
LI4930 LA FLORIDA HUARAL

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



02/07/2026
11°25'51.445"S 77°11'01.395"W
LI4930 LA FLORIDA HUARAL

DURANTE



02/07/2026
11°25'51.445"S 77°11'01.395"W
LI4930 LA FLORIDA HUARAL


DESPUES



02/07/2026
11°25'51.467"S 77°11'01.437"W
LI4930 LA FLORIDA HUARAL


AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES



02/07/2026
11°25'51.719"S 77°11'01.337"W
LI4930 LA FLORIDA HUARAL

DURANTE



02/07/2026
11°25'51.695"S 77°11'01.344"W
LI4930 LA FLORIDA HUARAL

DESPUES



02/07/2026
11°25'51.667"S 77°11'01.421"W
LI4930 LA FLORIDA HUARAL



CHECKLIST - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA		
SPAT	Estado	
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Pararrayos	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Equipos	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Estructuras	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Puesta a Tierra	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos