



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: LA PERLA
Nombre de Localidad: ATAVILLOS BAJO
Fecha: 02/07/2026 - 02/07/2026
Direccion: Centro Poblado LA PERLA
ID site: 1506030026
CRQ: CRQ000000092169

FOTO 1

Referencia Localidad (Letrero,Otro)



FOTO 2

Referencia Local (Municipalidad, Otro)



FOTO 3

Persona Local que firma el Acta



FOTO 4

Foto tomada del NOC



FOTO 5

Foto del Acta firmada

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO	
Fecha de realización:	02-07-2026
Nombre de la localidad:	LA PERLA
ID:	1506030026
Nombre de autoridad local:	Ing. Edgar A. Lopez
Nombre responsable de mantenimiento:	Ing. Edgar A. Lopez
Energía AC-DC-AA	Estado
Linea Eléctrica	N/A Verificar el estado de transformadores
Voltajes AC	N/A Verificar que los valores de voltaje estén en el rango
Rectificadoras	N/A Verificar el buen funcionamiento de los rectificadores
Voltajes de Baterías	N/A Probar el buen estado de las baterías
Tableros de Distribución	N/A Verificar el estado de los tableros de Distribución
Aire Acondicionado	N/A Verificar el buen funcionamiento del aire acondicionado
Interruptores termomagnéticos	N/A Verificar el buen estado de los interruptores
Conductores eléctricos	N/A Observar el buen estado de los conductores eléctricos
Conectores y terminales	N/A Probar todos los terminales del sitio
Luminarias	N/A Probar el buen funcionamiento
Luz de Balleaje	N/A Probar el buen funcionamiento
SEAT	Estado
Sistema de Puente a Tierra	N/A Verificar el estado de los postes, tanto de caja como cables
Aterramiento Estacion	N/A Verificar que todos los equipos tengan conexión a los postes a tierra
Mantenimiento en Gabinetes	Estado
Equipos RRU, Router o MW	N/A Verificar el buen estado de equipos
Tarjetas electrónicas	N/A Verificar el buen estado de las tarjetas electrónicas
Cables	N/A Verificar la limpieza física y el orden de los cables
Aterramiento	N/A Verificación y ajuste de aterramiento
Sistema Radiante	Estado
Conectores	N/A Verificar estado de conectores RRU y CDD
Cables	N/A Verificar conectores y estado de antenas y kits de montaje
Antenas	N/A Medir el VSWR mediante Software adecuado
VSWR cables	N/A
Seguridad Física Interior	Estado
Chapa Eléctrica	N/A Verificar correcto funcionamiento
Targetería	N/A Verificar el buen funcionamiento de la lectora
Cámara	N/A Revisión de sensores y unidades de la Cámara
Grabador de Video	N/A Verificar grabación local
Sensor de Humo	N/A Revisión estado del sensor de humo
Obras civiles - Seguridad Exterior	Estado
Estado de Puertas y paredes	N/A Verificar el estado de puertas paredes y cerraduras
Concreto	N/A Verificar el estado de la Concreta
Filtración de agua	N/A Inspeccionar el correcto sellado de los gabinetes
Estado de Monopolo/Torre	N/A Inspeccionar el estado de estructuras
Autoprotección/Torre Ventada	N/A Inspeccionar el buen estado del cable de vida
Cable de vida	N/A
Limpieza general de site	N/A

Ing. Edgar A. Lopez
Nombre: Ing. Edgar A. Lopez
Cargo: Ing. de Mantenimiento
DNI: 15974624
02/07/2026
11°22'19.932"S 76°47'53.381"W
1506030026 LA PERLA

FOTO 6

Foto del Acta dentro del Gabinete

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO	
Fecha de realización:	02-07-2026
Nombre de la localidad:	LA PERLA
ID:	1506030026
Nombre de autoridad local:	Ing. Edgar A. Lopez
Nombre responsable de mantenimiento:	Ing. Edgar A. Lopez
Energía AC-DC-AA	Estado
Linea Eléctrica	N/A Verificar el estado de transformadores
Voltajes AC	N/A Verificar que los valores de voltaje estén en el rango
Rectificadoras	N/A Verificar el buen funcionamiento de los rectificadores
Voltajes de Baterías	N/A Probar el buen estado de las baterías
Tableros de Distribución	N/A Verificar el estado de los tableros de Distribución
Aire Acondicionado	N/A Verificar el buen funcionamiento del aire acondicionado
Interruptores termomagnéticos	N/A Verificar el buen estado de los interruptores
Conductores eléctricos	N/A Observar el buen estado de los conductores eléctricos
Conectores y terminales	N/A Probar todos los terminales del sitio
Luminarias	N/A Probar el buen funcionamiento
Luz de Balleaje	N/A Probar el buen funcionamiento
SEAT	Estado
Sistema de Puente a Tierra	N/A Verificar el estado de los postes, tanto de caja como cables
Aterramiento Estacion	N/A Verificar que todos los equipos tengan conexión a los postes a tierra
Mantenimiento en Gabinetes	Estado
Equipos RRU, Router o MW	N/A Verificar el buen estado de equipos
Tarjetas electrónicas	N/A Verificar el buen estado de las tarjetas electrónicas
Cables	N/A Verificar la limpieza física y el orden de los cables
Aterramiento	N/A Verificación y ajuste de aterramiento
Sistema Radiante	Estado
Conectores	N/A Verificar estado de conectores RRU y CDD
Cables	N/A Verificar conectores y estado de antenas y kits de montaje
Antenas	N/A Medir el VSWR mediante Software adecuado
VSWR cables	N/A
Seguridad Física Interior	Estado
Chapa Eléctrica	N/A Verificar correcto funcionamiento
Targetería	N/A Verificar el buen funcionamiento de la lectora
Cámara	N/A Revisión de sensores y unidades de la Cámara
Grabador de Video	N/A Verificar grabación local
Sensor de Humo	N/A Revisión estado del sensor de humo
Obras civiles - Seguridad Exterior	Estado
Estado de Puertas y paredes	N/A Verificar el estado de puertas paredes y cerraduras
Concreto	N/A Verificar el estado de la Concreta
Filtración de agua	N/A Inspeccionar el correcto sellado de los gabinetes
Estado de Monopolo/Torre	N/A Inspeccionar el estado de estructuras
Autoprotección/Torre Ventada	N/A Inspeccionar el buen estado del cable de vida
Cable de vida	N/A
Limpieza general de site	N/A

Ing. Edgar A. Lopez
Nombre: Ing. Edgar A. Lopez
Cargo: Ing. de Mantenimiento
DNI: 15974624
02/07/2026
11°22'19.865"S 76°47'53.368"W
1506030026 LA PERLA