




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Puesta a Tierra

Nombre de la Estación: SAN MARTIN DE ORCOCOTO
Nombre de Localidad: CUENCA
Fecha: 03/07/2026 - 03/07/2026
Dirección: CP SAN MARTIN DE ORCOCOTO
ID site: LI5173
CRQ: CRQ000000092140

Sticker Año mantenimiento



03/07/2026
12°06'24.566"S 76°27'33.936"W
LI5173 SAN MARTIN DE ORCOCOTO

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



INSPECCIÓN VISUAL

ANTES



DURANTE



DESPUES



LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



DURANTE



DESPUES



AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES



DURANTE



DESPUES





CHECKLIST - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA		
SPAT	Estado	
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Pararrayos	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Equipos	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Estructuras	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Puesta a Tierra	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos