




REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: VITIS
Nombre de Localidad: VITIS
Fecha: 03/07/2026 - 03/07/2026
Dirección: CENTRO POBLADO VITIS
ID site: LI5651
CRQ: CRQ000000092391

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

N/A

FOTO 4

N/A

FOTO 5

N/A

FOTO 6

N/A

LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1





FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 03/07/2026 12°13'24.899"S 75°48'33.031"W LI6651 VITIS	 03/07/2026 12°13'24.996"S 75°48'33.091"W LI6651 VITIS	 03/07/2026 12°13'24.896"S 75°48'33.119"W LI6651 VITIS
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 03/07/2026 12°13'24.898"S 75°48'33.077"W LI6651 VITIS	 03/07/2026 12°13'24.906"S 75°48'33.045"W LI6651 VITIS	 03/07/2026 12°13'24.981"S 75°48'33.120"W LI6651 VITIS
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 03/07/2026 12°13'24.874"S 75°48'33.031"W LI6651 VITIS	 03/07/2026 12°13'24.904"S 75°48'33.031"W LI6651 VITIS	 03/07/2026 12°13'24.981"S 75°48'33.031"W LI6651 VITIS
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 03/07/2026 12°13'24.894"S 75°48'33.031"W LI6651 VITIS	 03/07/2026 12°13'24.906"S 75°48'33.031"W LI6651 VITIS	 03/07/2026 12°13'24.898"S 75°48'33.031"W LI6651 VITIS
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 03/07/2026 12°13'24.892"S 75°48'33.041"W LI6651 VITIS	 03/07/2026 12°13'24.905"S 75°48'33.034"W LI6651 VITIS	 03/07/2026 12°13'24.938"S 75°48'33.040"W LI6651 VITIS

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

N/A

N/A


N/A

REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3






ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
N/A	N/A	N/A
CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
N/A	N/A	N/A