



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Puesta a Tierra


Nombre de la Estacion: VITIS
Nombre de Localidad: VITIS
Fecha: 03/07/2026 - 03/07/2026
Direccion: CENTRO POBLADO VITIS
ID site: LI5651
CRQ: CRQ000000092391

Sticker Año mantenimiento



03/07/2026
12°13'26.725"S 75°48'28.675"W
LI5651 VITIS

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



INSPECCIÓN VISUAL

ANTES



03/07/2026
12°13'26.804"S 75°48'28.682"W
LI5651 VITIS

DURANTE



03/07/2026
12°13'26.804"S 75°48'28.716"W
LI5651 VITIS

DESPUES



03/07/2026
12°13'26.804"S 75°48'28.681"W
LI5651 VITIS

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



03/07/2026
12°13'26.708"S 75°48'28.697"W
LI5651 VITIS

DURANTE



03/07/2026
12°13'26.678"S 75°48'28.688"W
LI5651 VITIS

DESPUES



03/07/2026
12°13'26.775"S 75°48'28.681"W
LI5651 VITIS

AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES



03/07/2026
12°13'26.718"S 75°48'28.680"W
LI5651 VITIS

DURANTE



03/07/2026
12°13'26.721"S 75°48'28.680"W
LI5651 VITIS

DESPUES



03/07/2026
12°13'26.718"S 75°48'28.681"W
LI5651 VITIS



CHECKLIST - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA		
SPAT	Estado	
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Pararrayos	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Equipos	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Estructuras	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM´s y tierra
Puesta a Tierra	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos