



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A

Nombre de la Estacion: VITIS
Nombre de Localidad: VITIS
Fecha: 03/07/2026 - 03/07/2026
Direccion: CENTRO POBLADO VITIS
ID site: LI5651
CRQ: CRQ000000092391

Sticker Año mantenimiento

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



03/07/2026
12°13'25.217"S 75°48'33.001"W
LI5651 VITIS




VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]


ANTES

DURANTE

DESPUES



03/07/2026
12°13'25.208"S 75°48'33.005"W
LI5651 VITIS



03/07/2026
12°13'25.230"S 75°48'33.009"W
LI5651 VITIS



03/07/2026
12°13'25.280"S 75°48'32.086"W
LI5651 VITIS

LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR

ANTES

DURANTE


DESPUES



03/07/2026
12°13'25.207"S 75°48'32.991"W
LI5651 VITIS



03/07/2026
12°13'25.209"S 75°48'32.006"W
LI5651 VITIS



03/07/2026
12°13'25.207"S 75°48'32.084"W
LI5651 VITIS

LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR

ANTES

DURANTE


DESPUES



03/07/2026
12°13'25.232"S 75°48'32.002"W
LI5651 VITIS



03/07/2026
12°13'25.232"S 75°48'32.002"W
LI5651 VITIS



03/07/2026
12°13'25.199"S 75°48'32.000"W
LI5651 VITIS



CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA		
Climatización	Estado	
Aire Acondicionado	OK	Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura
Aire Acondicionado	OK	Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control
Aire Acondicionado	OK	Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles
Aire Acondicionado	OK	Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico
Aire Acondicionado	OK	Verificar seteo de control de temperatura
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Aire Acondicionado	OK	Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales